

INFORME TÉRMINO CONTRATO

INFORME ID: RZXV79/62543944

FECHA INICIO: 2025-03-26 14:22

FECHA DE ENVIO: 2025-03-26 14:42

EQUIPO

PATENTE:	RZXV79	GAMA:	COMERCIAL	TIPO DE VEHÍCULO:	CAMIONETA D/C 4X4
VIN:	MMBJJKL10NH065103	MARCA:	MITSUBISHI	MODELO:	L200 KATANA CRM D/C 4X4 TD
AÑO:	2022	COLOR:	ROJO	CLIENTE:	GUIÑEZ INGENIERIA LTDA.
TALLER:	TALLER AVIS CALAMA	KILOMETRAJE	73716	PRESENTA FALLA DE MOTOR	NO
ID DAÑOS:					

SET FOTOGRÁFICO

FOTO FRONTAL	FOTO TRASERA
	
FOTO LADO IZQUIERDO	FOTO LADO DERECHO
	
FOTO TABLERO COMPLETO	FOTO ODÓMETRO
	

EVALUACIÓN

EQUIPAMIENTO	5 / 5	INTERIOR	25 / 27
FRONTAL	10 / 11	IZQUIERDA	20 / 25
TRASERA	15 / 16	DERECHA	22 / 25

ÍTEMS CON NO-CONFORMIDADES

ZONA AFECTADA		PARTE AFECTADA	DAÑO INDICADO	OBSERVACIÓN	VALOR
INTERIOR		REVISION TECNICA	NO PRESENTE		\$0
FRONTAL		PATENTE DELANTERA	ROTO		\$41.840
IZQUIERDA		TAPABARRO DELANTERO IZQUIERDO	RASGUÑO		\$13.000
IZQUIERDA		NEUMATICO DELANTERO IZQUIERDO	DEFECTUOSO		\$126.656
IZQUIERDA		LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	NO PRESENTE		\$304.463
IZQUIERDA		TAPA CENTRAL DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA	NO PRESENTE		\$48.714
IZQUIERDA		NEUMATICO TRASERO IZQUIERDO	DEFECTUOSO		\$126.656
TRASERA		FOCO TRASERO IZQUIERDO	ROTO		\$196.000
DERECHA		NEUMATICO DELANTERO DERECHO	DEFECTUOSO		\$126.656
DERECHA		LLANTA DELANTERA DERECHA	NO PRESENTE		\$304.463
DERECHA		NEUMATICO TRASERO DERECHO	DEFECTUOSO		\$126.656
TOTAL					\$1.415.105



CANTIDAD DE LLAVES (SKEY)



REVISIÓN TÉCNICA (A11)



PATENTE (FPLAT)



TAPABARRO DELANTERO IZQUIERDO (AAVG)




NEUMÁTICO DELANTERO IZQUIERDO (TYREAVG)



LLANTA DELANTERA IZQUIERDA (RIMFL)



TAPA CENTRAL DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA (CBAVG)




NEUMÁTICO TRASERO IZQUIERDO (TYREARG)



FOCO TRASERO IZQUIERDO (OPTARG)



NEUMÁTICO DELANTERO DERECHO (TYREAVD)



LLANTA DELANTERA DERECHA (RIMFR)



NEUMÁTICO TRASERO DERECHO (TYREARD)

ÍTEMS EVALUADOS

EQUIPAMIENTO

TECHO PANORÁMICO	N/A	CIERRE CENTRALIZADO	BUEN ESTADO
CLIMATIZADOR / AIRE ACONDICIONADO	BUEN ESTADO	ANTENA	BUEN ESTADO
SENSOR ESTACIONAMIENTO TRASERO	BUEN ESTADO	PLOTEO	SIN PLOTEO
SENSOR ESTACIONAMIENTO DELANTERO	N/A		

INTERIOR

CANTIDAD DE LLAVES	1 LLAVE	CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL CONDUCTOR	BUEN ESTADO
VOLANTE	BUEN ESTADO	INTERRUPTOR DE VENTANA LADO DEL CONDUCTOR	BUEN ESTADO
TABLERO	BUEN ESTADO	GUANTERA	BUEN ESTADO
SISTEMA DE RADIO / CD	BUEN ESTADO	ASIENTOS DELANTEROS LADO COPILOTO	BUEN ESTADO
SISTEMA DE RADIO TOUCH	N/A	REVISIÓN TÉCNICA	NO PRESENTE
CONSOLA CENTRAL	BUEN ESTADO	CONTROL DE EMISIONES	BUEN ESTADO
REPRODUCTOR DE DVD CON MONITOR DE VIDEO	N/A	CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL PASAJERO	BUEN ESTADO
ESPEJO INTERIOR	BUEN ESTADO	INTERRUPTOR DE VENTANA LADO DEL PASAJERO	BUEN ESTADO
TAG	BUEN ESTADO	ASIENTOS (AMBOS TRASEROS)	BUEN ESTADO
LUZ CABINA	BUEN ESTADO	CINTURÓN DE SEGURIDAD IZQUIERDO DE LA SEGUNDA FILA	BUEN ESTADO
PARASOL (AMBOS)	BUEN ESTADO	CINTURÓN DE SEGURIDAD DERECHO DE LA SEGUNDA FILA	BUEN ESTADO
SUNROOF	N/A	INTERRUPTOR DE VENTANA TRASERA IZQUIERDA	BUEN ESTADO
ASIENTOS DELANTEROS LADO PILOTO	BUEN ESTADO	CINTURÓN DE SEGURIDAD MEDIO DE LA SEGUNDA FILA	BUEN ESTADO
APOYA CABEZAS	BUEN ESTADO	INTERRUPTOR DE VENTANA TRASERA DERECHA	BUEN ESTADO
PISO INTERIOR COMPLETO	BUEN ESTADO	ESTADO DE LIMPIEZA DE LOS ASIENTOS	USO NORMAL

FRONTAL

PARACHOQUES DELANTERO	BUEN ESTADO	PARABRISAS	BUEN ESTADO
MASCARA	BUEN ESTADO	CAPOT	BUEN ESTADO
PATENTE	ROTO	REJILLA PARACHOQUES	BUEN ESTADO
FOCO MAYOR DERECHO	BUEN ESTADO	TECHO	BUEN ESTADO
FOCO MAYOR IZQUIERDO	BUEN ESTADO	EMBLEMA DELANTERO	BUEN ESTADO
NEBLINERO	N/A	LIMPIAPARABRISAS DELANTERO	BUEN ESTADO

IZQUIERDA

TAPABARRO DELANTERO IZQUIERDO	RASGUÑO	MANILLA DE PUERTA EXTERIOR DELANTERO IZQUIERDO	BUEN ESTADO
GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	BUEN ESTADO	ZOCALO DELANTERO IZQUIERDO	BUEN ESTADO
MOLDURA DELANTERA IZQUIERDA	BUEN ESTADO	PISADERA IZQUIERDA	BUEN ESTADO
NEUMÁTICO DELANTERO IZQUIERDO	DEFECTUOSO	TAPABARRO TRASERO IZQUIERDO	BUEN ESTADO
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	NO PRESENTE	GUARDAFANGO TRASERO IZQUIERDO	BUEN ESTADO
TAPA CENTRAL DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA	NO PRESENTE	MOLDURA TRASERA IZQUIERDA	BUEN ESTADO
ESPEJO EXTERIOR IZQUIERDO	BUEN ESTADO	NEUMÁTICO TRASERO IZQUIERDO	DEFECTUOSO
VENTANA DEL LADO IZQUIERDO	BUEN ESTADO	LLANTA TRASERA IZQUIERDA	BUEN ESTADO
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUEN ESTADO	TAPA CENTRAL DE LA RUEDA TRASERA IZQUIERDA	BUEN ESTADO
GOMA DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUEN ESTADO	PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUEN ESTADO
EMBELLECEDOR DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUEN ESTADO	GOMA DE PUERTA POSTERIOR IZQUIERDA	BUEN ESTADO

IZQUIERDA (CONTINUACIÓN)

EMBELLECEDOR DE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUEN ESTADO	ZOCALO POSTERIOR IZQUIERDO	BUEN ESTADO
MANILLA DE PUERTA EXTERIOR TRASERO IZQUIERDO	BUEN ESTADO		

TRASERA

PARACHOQUES TRASERO	BUEN ESTADO	TERCERA LUZ DE FRENO	BUEN ESTADO
FOCO TRASERO DERECHO	BUEN ESTADO	DADO TUERCA SEGURIDAD	BUEN ESTADO
FOCO TRASERO IZQUIERDO	ROTO	RUEDA DE REPUESTO	BUEN ESTADO
NEBLINERO TRASERO	N/A	GATA / LLAVE	BUEN ESTADO
LUNETAS	BUEN ESTADO	KIT DE SEGURIDAD (TRANGULO, EXTINTOR)	BUEN ESTADO
PORTALÓN	BUEN ESTADO	ESTANQUE GLP	BUEN ESTADO
CUBIERTA DE TAPA COMBUSTIBLE	BUEN ESTADO	ALFOMBRA TRASERA	BUEN ESTADO
TIRO DE ARRASTRE	N/A	EMBLEMA TRASERO	BUEN ESTADO
PATENTE TRASERA	BUEN ESTADO	TAPA DE TANQUE COMBUSTIBLE	BUEN ESTADO

DERECHA

TAPABARRO DELANTERO DERECHO	BUEN ESTADO	ESPEJO EXTERIOR DERECHO	BUEN ESTADO
GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO	BUEN ESTADO	VENTANA DEL LADO DERECHO	BUEN ESTADO
MOLDURA DELANTERA DERECHO	BUEN ESTADO	PUERTA DELANTERA DERECHO	BUEN ESTADO
NEUMÁTICO DELANTERO DERECHO	DEFECTUOSO	GOMA DE PUERTA DELANTERA DERECHO	BUEN ESTADO
LLANTA DELANTERA DERECHA	NO PRESENTE	EMBELLECEDOR DE PUERTA DELANTERA DERECHO	BUEN ESTADO
TAPA CENTRAL DE LA RUEDA DELANTERA DERECHA	BUEN ESTADO	MANILLA DE PUERTA EXTERIOR DELANTERO DERECHO	BUEN ESTADO

DERECHA (CONTINUACIÓN)

ZOCALO DELANTERO DERECHO	BUEN ESTADO	PUERTA TRASERA DERECHA	BUEN ESTADO
PISADERA DERECHO	BUEN ESTADO	GOMA DE PUERTA POSTERIOR DERECHO	BUEN ESTADO
GUARDAFANGO TRASERO DERECHO	BUEN ESTADO	EMBELLECEDOR DE PUERTA TRASERA DERECHA	BUEN ESTADO
MOLDURA TRASERA DERECHO	BUEN ESTADO	MANILLA DE PUERTA EXTERIOR TRASERO DERECHO	BUEN ESTADO
NEUMÁTICO TRASERO DERECHO	DEFECTUOSO	ZOCALO POSTERIOR DERECHO	BUEN ESTADO
LLANTA TRASERA DERECHA	BUEN ESTADO	TAPABARRO TRASERO DERECHO	BUEN ESTADO
TAPA CENTRAL DE LA RUEDA TRASERA DERECHA	BUEN ESTADO		

LAS SIGUIENTES DIRECCIONES EMAIL, RECIBIRAN COPIA DE ESTA ACTA:

ADM.CALAMA@AVISBUDGET.CL, ERNESTO.CORTES@AVISBUDGET.CL, NICOLAS.GARCIA@AVISBUDGET.CL, DIEGO.CUELLO@AVISBUDGET.CL

JAVIER ROSAS

CONDUCTOR O GRÚA

FERNÁNDEZ CONTRERAS

EMAIL

Fcs_1996@hotmail.com

AUDITOR:



TELÉFONO

930342332

RUT

193977383



OBSERVACIONES ADICIONALES: Sin obs

INSPECTOR:	JAVIER ROSAS	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	26-03-2025
TALLER:	TALLER AVIS CALAMA	CIUDAD:	CALAMA
CLIENTE:	GUIÑEZ INGENIERIA LTDA.		

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO					
PATENTE:	RZXV79	GAMA:	COMERCIAL	MODELO:	L200 KATANA CRM D/C 4X4 TD
MARCA:	MITSUBISHI	TIPO DE VEHÍCULO:	CAMIONETA D/C 4X4	VIN:	MMBJKL10NH065103
AÑO:	2022	COLOR:	ROJO	CONTRATO:	78152850-1
KILOMETRAJE:	73716	PRESENTA FALLA DE MOTOR:	NO	ID DAÑOS	

EXTERIOR				
CÓDIGO	ITEM	DAÑO	OBSERVACIÓN	VALOR
A18	TECHO PANORAMICO	N/A	N/A	\$0
C01	CLIMATIZADOR / AIRE ACONDICIONADO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
H02	SENSOR ESTACIONAMIENTO TRASERO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
H01	SENSOR ESTACIONAMIENTO DELANTERO	N/A	N/A	\$0
A13	CIERRE CENTRALIZADO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
ANT	ANTENA	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
RPLT	PLOTEO	SIN PLOTEO		\$0

INTERIOR				
CÓDIGO	ITEM	DAÑO	OBSERVACIÓN	VALOR
SKEY	CANTIDAD DE LLAVES	1 LLAVE		\$0
STEER	VOLANTE	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
DSH	TABLERO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
M01	SISTEMA DE RADIO / CD	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
N04	SISTEMA DE RADIO TOUCH	N/A	N/A	\$0
CONS	CONSOLA CENTRAL	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
M04	REPRODUCTOR DE DVD CON MONITOR DE VIDEO	N/A	N/A	\$0
RI	ESPEJO INTERIOR	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
REM	TAG	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
REF	LUZ CABINA	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
PARSO	PARASOL (AMBOS)	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0

A09	SUNROOF	N/A	N/A	\$0
ASGCO	ASIENTOS DELANTEROS LADO PILOTO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
HR	APOYA CABEZAS	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
PLAVG	PISO INTERIOR COMPLETO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0

INTERIOR (CONTINUACIÓN)				
CÓDIGO	ITEM	DAÑO	OBSERVACIÓN	VALOR
BELTCOND	CINTURON DE SEGURIDAD DEL CONDUCTOR	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
COLVAVD	INTERRUPTOR DE VENTANA LADO DEL CONDUCTOR	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
GLOVE	GUANTERA	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
ASGPA	ASIENTOS DELANTEROS LADO COPILOTO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
A11	REVISION TECNICA	NO PRESENTE		\$0
A12	CONTROL DE EMISIONES	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
BELTPASS	CINTURON DE SEGURIDAD DEL PASAJERO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
COLVAVG	INTERRUPTOR DE VENTANA LADO DEL PASAJERO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
ASBQ	ASIENTOS (AMBOS TRASEROS)	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
BELTG2	CINTURON DE SEGURIDAD IZQUIERDO DE LA SEGUNDA FILA	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
BELTD2	CINTURON DE SEGURIDAD DERECHO DE LA SEGUNDA FILA	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
COLVARD	INTERRUPTOR DE VENTANA TRASERA IZQUIERDA	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
BELTM2	CINTURON DE SEGURIDAD MEDIO DE LA SEGUNDA FILA	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
COLVARG	INTERRUPTOR DE VENTANA TRASERA DERECHA	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
ESLIAS	ESTADO DE LIMPIEZA DE LOS ASIENTOS	USO NORMAL		\$0

FRONTAL				
CÓDIGO	ITEM	DAÑO	OBSERVACIÓN	VALOR
PCAV	PARACHOQUES DELANTERO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
MOUPCAV	MASCARA	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
FPLAT	PATENTE DELANTERA	ROTO		\$41.840
OPTAVD	FOCO MAYOR DERECHO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
OPTAVG	FOCO MAYOR IZQUIERDO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
A03	NEBLINERO	N/A	N/A	\$0
XS	PARABRISAS	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
RUBBON	CAPOT	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0

GRIPC	REJILLA PARACHOQUES	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
PAV	TECHO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
LOGF	EMBLEMA DELANTERO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
WP	LIMPIAPARABRISAS DELANTERO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0

IZQUIERDA				
CÓDIGO	ITEM	DAÑO	OBSERVACIÓN	VALOR
AAVG	TAPABARRO DELANTERO IZQUIERDO	RASGUÑO		\$13.000
MUDFL	GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0

IZQUIERDA (CONTINUACIÓN)				
CÓDIGO	ITEM	DAÑO	OBSERVACIÓN	VALOR
MOULDWFL	MOLDURA DELANTERA IZQUIERDA	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
TYREAVG	NEUMATICO DELANTERO IZQUIERDO	DEFECTUOSO		\$126.656
RIMFL	LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	NO PRESENTE		\$304.463
CBAVG	TAPA CENTRAL DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA	NO PRESENTE		\$48.714
RG	ESPEJO EXTERIOR IZQUIERDO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
U26	VENTANA DEL LADO IZQUIERDO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
PAVG	PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
RUBDAVG	GOMA DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
GARPAVD	EMBELLECEDOR DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
POIGNEXTAVG	MANILLA DE PUERTA EXTERIOR DELANTERO IZQUIERDO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
BPFL	ZOCALO DELANTERO IZQUIERDO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
BCG	PISADERA IZQUIERDA	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
AARG	TAPABARRO TRASERO IZQUIERDO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
MUDRL	GUARDAFANGO TRASERO IZQUIERDO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
MOULDWRL	MOLDURA TRASERA IZQUIERDA	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
TYREARG	NEUMATICO TRASERO IZQUIERDO	DEFECTUOSO		\$126.656
RIMRL	LLANTA TRASERA IZQUIERDA	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
CBARG	TAPA CENTRAL DE LA RUEDA TRASERA IZQUIERDA	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
PARG	PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
RUBDARG	GOMA DE PUERTA POSTERIOR IZQUIERDA	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
GARPARG	EMBELLECEDOR DE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
POIGNEXTARG	MANILLA DE PUERTA EXTERIOR TRASERO IZQUIERDO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0

BPRL	ZOCALO POSTERIOR IZQUIERDO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
------	----------------------------	-------------	-----------------	-----

TRASERA				
CÓDIGO	ITEM	DAÑO	OBSERVACIÓN	VALOR
PCAR	PARACHOQUES TRASERO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
OPTARD	FOCO TRASERO DERECHO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
OPTARG	FOCO TRASERO IZQUIERDO	ROTO		\$196.000
RFL	NEBLINERO TRASERO	N/A	N/A	\$0
LA	LUNETA	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
TRUDOO	PORTALON	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
TRAP	CUBIERTA DE TAPA COMBUSTIBLE	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
A19	TIRO DE ARRASTRE	N/A	N/A	\$0

TRASERA (CONTINUACIÓN)				
CÓDIGO	ITEM	DAÑO	OBSERVACIÓN	VALOR
RPLAT	PATENTE TRASERA	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
BRAKIN	TERCERA LUZ DE FRENO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
WBK	DADO TUERCA SEGURIDAD	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
SPW	RUEDA DE REPUESTO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
U14	GATA / LLAVE	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
U11	KIT DE SEGURIDAD (TRANGULO, EXTINTOR)	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
U24	ESTANQUE GLP	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
RCARP	ALFOMBRA TRASERA	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
LOGR	EMBLEMA TRASERO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
BRES	TAPA DE TANQUE COMBUSTIBLE	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0

DERECHA				
CÓDIGO	ITEM	DAÑO	OBSERVACIÓN	VALOR
AAVD	TAPABARRO DELANTERO DERECHO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
MUDFR	GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
MOULDWFR	MOLDURA DELANTERA DERECHO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
TYREAVD	NEUMATICO DELANTERO DERECHO	DEFECTUOSO		\$126.656
RIMFR	LLANTA DELANTERA DERECHA	NO PRESENTE		\$304.463
CBAVD	TAPA CENTRAL DE LA RUEDA DELANTERA DERECHA	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
RD	ESPEJO EXTERIOR DERECHO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0

U27	VENTANA DEL LADO DERECHO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
PAVD	PUERTA DELANTERA DERECHO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
RUBDAVD	GOMA DE PUERTA DELANTERA DERECHO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
GARPAVG	EMBELLECEDOR DE PUERTA DELANTERA DERECHO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
POIGNEXTAVD	MANILLA DE PUERTA EXTERIOR DELANTERO DERECHO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
BPFR	ZOCALO DELANTERO DERECHO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
BCD	PISADERA DERECHO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
AARD	TAPABARRO TRASERO DERECHO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
MUDRR	GUARDAFANGO TRASERO DERECHO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
MOULDWRR	MOLDURA TRASERA DERECHO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
TYREARD	NEUMATICO TRASERO DERECHO	DEFECTUOSO		\$126.656
RIMRR	LLANTA TRASERA DERECHA	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
CBARD	TAPA CENTRAL DE LA RUEDA TRASERA DERECHA	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
PARD	PUERTA TRASERA DERECHA	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0

DERECHA (CONTINUACIÓN)				
CÓDIGO	ITEM	DAÑO	OBSERVACIÓN	VALOR
RUBDARD	GOMA DE PUERTA POSTERIOR DERECHO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
GARPARD	EMBELLECEDOR DE PUERTA TRASERA DERECHA	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
POIGNEXTARD	MANILLA DE PUERTA EXTERIOR TRASERO DERECHO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0
BPRR	ZOCALO POSTERIOR DERECHO	BUEN ESTADO	SIN OBSERVACIÓN	\$0