

**SERVICE DEPARTMENT**

Fono: (5655) 2477047; Fax: (56-55) 2476029.

**TECHNICAL REPORT**

RAZÓN SOCIAL : **Guiñez Ingeniería Ltda.**  
RUT : **78.152.850-1**  
DIRECCIÓN : **Av. Republica Croacia 0262 II – Antofagasta**

De : **Dercomaq Spa.**  
Fecha : **14/11/2024.**  
REF. : **Certificado De Operatividad**

**DATOS EQUIPO**

MARCA : **HANGCHA**  
UNIDAD : **Grúa Horquilla**  
MODELO : **CPCD35**  
SERIE : **L7BB02187**  
HOROMETRO : **362hrs.**

Dercomaq Spa. A través de su servicio técnico, anterior mente individualizado de nuestro cliente: **Guiñez Ingeniería Ltda.** Rut: **78.152.850-1** certifica que el equipo grúa horquilla **CPCD35** Serie: **L7BB02187** , realizó pruebas operacionales en nuestro servicio técnico y al momento de ser revisado, en la fecha señalada en este documento, se encuentra Operativo y por lo tanto apto para desarrollar el trabajo para lo cual fue diseñado y construido según parámetros establecidos por el fabricante y conforme a su ficha técnica.

No obstante, lo anterior el presente documento no exime al propietario de efectuar el mantenimiento periódico con el fin de mantener el equipo en perfecto estado de funcionamiento.


El presente solamente certifica las condiciones del equipo al momento de la inspección y exime a Dercomaq Spa de responsabilidad posterior.

**Certificado valido por 6 meses a partir de fecha de emisión.**

Sin otro en particular.

Atte.

Servicio Técnico. Calama  
Dercomaq Spa.



**SERVICE DEPARTMENT**

Fono: (5655) 2477047; Fax: (56-55) 2476029.

**TECHNICAL REPORT**

RAZÓN SOCIAL : **Guiñez Ingeniería Ltda.**  
RUT : **78.152.850-1**  
DIRECCIÓN : **Av. Republica Croacia 0262 II – Antofagasta**

De : **Dercomaq Spa.**  
Fecha : **14/11/2024**  
REF. : **Certificado De Reparación.**

**DATOS EQUIPO**

MARCA : **HANGCHA**  
UNIDAD : **Grúa Horquilla**  
MODELO : **CPCD35**  
SERIE : **L7BB02187**  
HOROMETRO : **362hrs.**

Dercomaq Spa. A través de su servicio técnico, anterior mente individualizado de nuestro cliente: **Guiñez Ingeniería Ltda. Rut: 78.152.850-1** certifica que el equipo grúa horquilla **CPCD35 Serie: L7BB02187** certifica que se realizaron los siguientes trabajos;

- Reparación de bisagra puerta derecha.
- Reemplazo de 02 bombín.
- Reemplazo de kit chapa.
- Mantenición de A/C
- Reposición de faja limitadora.

Sin otro en particular.

Atte.

Servicio Técnico. Calama  
Dercomaq Spa.**Sergio Garrido L.**  
Jefe Servicio Técnico Sucursal Calama**SERVICIO TÉCNICO**  
**DERCOMAQ SPA**  
**SUCURSAL CALAMA**  
 **DERCOMAQ**

**SERVICE DEPARTMENT**

Fono: (5655) 2477047; Fax: (56-55) 2476029.

**TECHNICAL REPORT**

RAZÓN SOCIAL : **Guiñez Ingeniería Ltda.**  
RUT : **78.152.850-1**  
DIRECCIÓN : **Av. Republica Croacia 0262 II – Antofagasta**

De : **DERCOMAQ Spa.**  
Fecha : **14/11/2024**  
REF. : **Certificado De Mantención.**

**DATOS EQUIPO**

MARCA : **HANGCHA**  
UNIDAD : **Grúa Horquilla**  
MODELO : **CPCD35**  
SERIE : **L7BB02187**  
HOROMETRO : **362hrs.**

Dercomaq Spa. A través de su servicio técnico, anterior mente individualizado de nuestro cliente: **Guiñez Ingeniería Ltda.** Rut: **78.152.850-1** certifica que el equipo grúa horquilla **CPCD35** Serie: **L7BB02187**, cumple con todas las normas de seguridad que comprende a los estándares de fábrica, su calibración de peso y alcance se ha realizado bajo procedimiento del fabricante y su mantención se encuentra al día, finalizando por límite de tiempo El día 12/11/2024 y apto para desarrollar el trabajo para lo cual fue diseñado y construido según los parámetros establecidos por el fabricante.

No obstante, lo anterior el presente documento no exime al propietario de efectuar el mantenimiento periódico con el fin de mantener el equipo en perfecto estado de funcionamiento.

El presente solamente certifica las condiciones del equipo al momento de la inspección y exime a Dercomaq Spa. de responsabilidad posterior.

La próxima mantención del equipo se debe realizar a las 612hrs., considerando ciclos de 250hrs. Con una desviación máxima de 50hrs.

Sin otro en particular.

Atte.

Servicio Técnico. Calama  
Dercomaq Spa.