

INFORME CONTROL TORQUE OTORGADO A RUEDAS




Fecha: 18-03-2024

N°OT	PPU	Marca	Modelo	Material Llanta	Tracción	Torque D-G-OP-011
6163999	LWXY-45	TOYOTA	TUNDRA SR5 5.7 AT 4X4 BNC SW E5	ARO	4x4	154 ft*Ibf

Verificación al torque dado en:

		Rueda Delantera Piloto	Rueda Delantera D	Rueda Trasera Piloto	Rueda Trasera Der	Desviación	Conclusión
Perno o tuerca	1	154 ft*Ibf	154 ft*Ibf	154 ft*Ibf	154 ft*Ibf	0	Torque según fabricante
Perno o tuerca	2	154 ft*Ibf	154 ft*Ibf	154 ft*Ibf	154 ft*Ibf	0	Torque según fabricante
Perno o tuerca	3	154 ft*Ibf	154 ft*Ibf	154 ft*Ibf	154 ft*Ibf	0	Torque según fabricante
Perno o tuerca	4	154 ft*Ibf	154 ft*Ibf	154 ft*Ibf	154 ft*Ibf	0	Torque según fabricante
Perno o tuerca	5	154 ft*Ibf	154 ft*Ibf	154 ft*Ibf	154 ft*Ibf	0	Torque según fabricante
Perno o tuerca	6	154 ft*Ibf	154 ft*Ibf	154 ft*Ibf	154 ft*Ibf	0	Torque según fabricante





MITTA
AUTORIZADA DEL GRUPO DE:
JUAN CARRASCO YAÑEZ
Supervisor Taller
Sucursal Calama

Juan Carrasco Yañez
Supervisor Taller
56-55341380 / jcarrascoy@mitta.cl
Parque Aplan, Sitio 3C, Calama.

Una Empresa del Grupo Mitsui & Co.

NOMBRE Y FIRMA