

ORDEN DE TRABAJO
N° 0206805091
Reparacion Taller
Taller de servicio

Fecha : 04.11.2025
Hora : 10:24:29

Recepcionista	Garrido Leyton Sergio	Recep. Cel.	Cono
Cliente	GUINEZ INGENIERIA LIMITADA	N° Cliente	20265447
RUT	78152850-1	Tel. Fijo	947627694
Dirección	Avenida Republica Croacia 0262	Tel. Móvil	552240243
Ciudad	II - Antofagasta	Fax	

Unidad	0004077071	Modelo	CPCD35-XW33C-RT4	Color	ROJO - DMQ
Marca	HANGCHA	V.I.N. / Chasis	L7BB02186	Año	2023
Patente		Motor	4TNE98-BQFLC-E0584	Km / Mi	1
Cod. Modelo	CPCD35-XW33C-RT4	Combustible	0 1/4 1/2 3/4 4/4		

Requerimientos de Cliente

Cotización por servicio de mantención preventiva por ciclo cumplido.
Reemplazo de luces en mal estado. Mejoramiento linea eléctrica.
Reemplazo de neumáticos traseros.
Mantención sistema A/Ac. Mantención alternador. Reemplazo de batería por mayor capacidad.



Observaciones y/o Pendientes del Mecánico

[Firma] [Fecha]
SERVICIO TÉCNICO
DERCOMAQ SPA
SUCURSAL CALAMA
 **DERCOMAQ**

Observaciones

Dia	Fecha	Nro	Recorri	Inicio	Termino

Dia	Fecha	Nro	Recorri	Inicio	Termino

El cliente autoriza todas las reparaciones detalladas y el uso y colocación de los materiales y repuestos necesarios para ello.
DERCOMAQ S.A. queda autorizado para efectuar las pruebas que sean necesarias fuera del garaje en calles o carreteras. DERCOMAQ S.A. no se hace responsable por daños causados por incendios, temblores o causales de fuerza mayor, durante la permanencia del vehículo en el taller. La presente Orden de Trabajo no tiene validez como factura de venta. El atraso en el pago de la factura por la presente reparación, devengará el interés corriente respectivo. El cliente deberá dar aviso de los objetos dejados en el interior del vehículo. Será responsabilidad del cliente la pérdida de cualquier objeto de valor que haya dejado el interior del vehículo y que no haya sido informado. Una vez terminada la reparación, el cliente deberá retirar el vehículo en un plazo máximo de uno (1) días, pasados los cuales DERCOMAQ S.A. se reserva el derecho de cobrar estacionamiento diario a precio de mercado. Se entenderán abandonadas en favor de DERCOMAQ S.A. las especies que le sean entregadas en reparación, cuando éstas no sean retiradas en el plazo de un año, contado desde la fecha en que se haya otorgado y suscrito el correspondiente documento de recepción de la reparación.

Local DMQ Calama RET
Parque

Horarios
Teléfonos

SERVICE DEPARTAMENT

Fono: (5655) 2477047; Fax:(56-55) 2476029.

TECHNICAL REPORT

RAZÓN SOCIAL	: Guiñez Ingeniería Ltda.
RUT	: 78.152.850-1
DIRECCIÓN	: Av Republica Croacia 0262 II - Antofagasta.

De	: DERCOMAQ SPA.
Fecha	: 03/11/2025
REF.	: Certificado De Mantención.

DATOS EQUIPO

MARCA	: HANGCHA
UNIDAD	: Grúa Horquilla
MODELO	: CPCD35
SERIE	: L7BB02186
HOROMETRO	: 590 Hrs
N° OT	: 206805091

Dercomaq SPA., a través de su servicio técnico, suscribe que el equipo anteriormente individualizado cumple con todas las normas de seguridad que comprende a los estándares de fábrica, su calibración de peso y alcance se ha realizado bajo procedimiento del fabricante y apto para desarrollar el trabajo para lo cual fue diseñado y construido según los parámetros establecidos por el fabricante, su encuentra con sus mantenciones al día.

Dercomaq SPA, especifica que la Orden de Trabajo no puede ser modificada Y/O adulterada por sistema, ya que esta se encuentra cerrada.


Mantención correspondiente a la unidad fue de 250 Hrs, por pauta de mantenimiento lo que conlleva los siguientes ítems:

- Lubricante aceite motor 15W-40.
- Filtro de aire motor primario.
- Filtro de aire motor secundario.
- Filtro de aceite motor.
- Filtros de petróleo.
- Chequeo de niveles generales.
- Chequeo de luces generales.
- Engrase completo de unidad.

No obstante, lo anterior el presente documento no exime al propietario de efectuar el mantenimiento periódico con el fin de mantener el equipo en perfecto estado de funcionamiento.

El presente solamente certifica las condiciones del equipo al momento de la inspección y exime a Dercomaq SPA. de responsabilidad posterior.

La última mantención del equipo fue debe a las 590 hrs, la siguiente mantención según pauta es a las 750 hrs, luego de esto se realizan las mantenciones cada 250hrs. Con una desviación máxima de 50hrs.



SERVICIO TÉCNICO
DERCOMAQ SPA
SUCURSAL CALAMA
 **DERCOMAQ**

Sin otro en particular.
Atte.
Servicio Técnico. Calama
Dercomaq SPA.

