

Antofagasta, 27 de Abril del 2026

Señores: GUIÑEZ INGENIERIA LTDA.
Referencia Unidad PPU: TLCF-59
Chasis: 8AJDB3CD6R1351822

Estimados(as):

El presente tiene como objeto certificar propiedad, arriendo, estado y mantenimiento del vehículo en referencia.

Según la inspección, se pudo constatar el óptimo estado técnico y mecánico que presenta esta unidad, la cual da cumpliendo a todos los requisitos exigidos para operar.

Respecto del sistema de frenos, en la inspección anterior pudimos verificar el correcto funcionamiento y estado de los componentes como pastillas de freno, patines de frenos, discos, tambores y torques de ruedas, además de la estanquidad del líquido con el nivel adecuado.

En cuanto al sistema de dirección, se revisaron bandejas de suspensión, amortiguadores, terminales de dirección, alineación, balanceo, correas y nivel del líquido hidráulico; además los neumáticos cuentan con el espesor reglamentario para transitar en faenas mineras. Sobre esto último, se verificó el **torque de apriete de todos los pernos de las 4 ruedas, a 105 NM, según pauta del fabricante.**

El vehículo se encuentra arrendado bajo la modalidad de contrato Leasing Operativo a la Empresa GUIÑEZ INGENIERIA LTDA. y es propiedad de Leasing del Pacifico SPA., Rut: 96.510.300-7.

Pauta de Mantenición cada 10.000 km, siendo su última mantención a los 20.894 km, próxima mantención a realizar a los 30.894 kms.

PATENTE	MARCA	MODELO	COLOR	AÑO
TLCF-59	TOYOTA	HILUX DX 2.4 MT 4X4 DSL DC E6	ROJO	2024

Se despide atentamente,



Patricio Arancibia P.
Supervisor de Taller
MITTA
Autorentas del Pacifico SpA