

CERTIFICACION MINERA

Quien suscribe certifica, que el vehículo marca **TOYOTA**, modelo **HILUX DC DIESEL 4X4 2.4** patente **KLVP-22** VIN, **MR0FB8CD2J0321770** perteneciente a la empresa, **GEOMAQ SERVICIOS GEOLOGICOS Y MINERALOGICOS INTEGRALES LIMITADA** RUT **78498240-8** se encuentra operativo de acuerdo a los parámetros de funcionamiento establecidos por el fabricante. La próxima mantención se debe realizar a los **80.000 KMS**. Purificación de A/C y Nitrosafe ejecutado. **OT-171059**

La mantención se efectuó bajo las pautas y estándares establecidos por la marca, encontrándose operativos todos los elementos revisados en pauta de mantenimiento periódico. Los componentes reemplazados en la mantención corresponden a repuestos originales. El torque utilizado en las llantas fue de **105 Nm**, según manual técnico y del usuario.

	2WD /4WD ACERO	2WD ALUMINIO	4WD ALUMINIO
N*m (LB*FT)	105 (77)	121 (89)	121 (89)

Se recomienda realizar las siguientes observaciones técnicas:

1. SE RECOMIENDA CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS Y DISCOS DE FRENOS.
2. SE RECOMIENDA CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE
3. SE RECOMIENDA REPONER SOPORTE DE BATERIA.
4. SE DEBE REVISAR A/C NO FUNCIONA




Carol Iglesias Paez
Asesora de Servicio
Sucursal Antofagasta

28 de enero del 2024