



Informe técnico de servicio

INFORMACION DEL SERVICIO			
CLIENTE	SALFA	MARCA	TOYOTA
CONTACTO	SERGIO ROJAS	SERIE/Nº INTERNO/PATENTE	TWSR-39
EQUIPO	CAMIONETA	MODELO	HILUX
COTIZACION	13224		
OT DE TERRENO	6349		
FECHA	17-12-2025	TIEMPO DE TRABAJO	1 HORAS APROX
TECNICO A CARGO	RAUL ESCOBAR	LUGAR DE TRABAJO	TALLER INTERCLIMA
ELABORADO POR	KATHERINE HILL		

IMAGEN DEL EQUIPO





Código	Fecha Elaboración	Versión N.
INT-IT-SGI.02	22-10-2025	2



Requerimiento del cliente

Cliente solicita:

- Hermeticidad

Detalles del trabajo realizado

Prueba de hermeticidad en cabina: sin hallazgos

INTERCLIMA SPA

RUT 76.733.585-7

MONTEGRANDE 371; ANTOFAGASTA INSTALACION Y
REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, SERVICIOS
A LA MINERIA


Página 2 | 7



REGISTRO FOTOGRÁFICO: HERMETICIDAD



REGISTRO FOTOGRÁFICO: HERMETICIDAD



REGISTRO FOTOGRÁFICO: EQUIPO



Cierre de la orden



TECNICO CARGO	RAUL ESCOBAR
FECHA CIERRE:	17-12-2025

Observaciones y comentarios finales

Se llevó a cabo una prueba de hermeticidad en el equipo, durante la cual no se detectaron fugas. Como resultado, se confirma que el equipo se encuentra en condiciones operativas y listo para su uso.



HOJA DE TERRENO

ORDEN DE TRABAJO ANTOFAGASTA

N° 06349

OT ASIGNADA A:

N° COTI.

N° FACT.

INTERCLIMA

Antofagasta - Calama - Copiapó

Casa Matriz Antofagasta Tel. +569 97466011 Tel. +56968701127
antofagasta@interclimaspa.cl supervisor.antofagasta@interclimaspa.cl


DATOS DEL SERVICIO		IDENTIFICACION DEL EQUIPO	
CLIENTE	SALFA.	EQUIPO	CAMIONETA.
CONTACTO	SERGIO ROJAS.	MARCA / MODELO	TOYOTA - HIUX
FECHA	17-12-25	SERIE / PATENTE	CD4S1365823-TW-52.39
LUGAR DE TRABAJO	INTERCLIMA ANTOF.	N° INTERNO	CO-5239
KM TRASLADO		ODOMETRO	10.075 KM.

SERVICIOS	X	COMPONENTES	CAMBIO	REPARACIÓN	MANTENCIÓN	SUMINISTRA
PRUEBA DE RENDIMIENTO		MÓDULO HVAC				
MANTENCIÓN PREVENTIVA (P.V.C)		COMPRESOR				
MANTENCIÓN HVAC		CONDENSADOR				
PRUEBA DE PRESIÓN CON NITRÓGENO		EVAPORADOR				
LIMPIEZA INTERNA CON R141B		FILTRO SECADOR				
PRUEBA DE HERMETICIDAD EN CABINA	X	VÁLVULA DE EXPANSIÓN				
SELLADO DE CABINA		TERMOSTATO / Sonda				
ASEO FULL CABINA		SENSOR DE PRESIÓN				
REPARACIÓN ELÉCTRICA MENOR / MAYOR		BLOWER				
CIRCUITO ELÉCTRICO COMPLETO		RADIADOR CALEFACCIÓN				
		ELECTROVENTILADOR				
		FILTRO POLEN				
		CORREA COMPRESOR				
		POLEA TENSORA				
		LLAVE CALEFACCIÓN				
		SWITCH A/C				
		RESISTENCIA				

FABRICACIÓN DE FLEXIBLES			
	CANTIDAD	LONGITUD	SOLDADURA
MANGUERA A/C 5/16			
MANGUERA A/C 13/32			
MANGUERA A/C 1/2			
MANGUERA A/C 5/8			
MANGUERA CALEFACCIÓN			

PARÁMETROS FINALES DE ENTREGA				°C	TIEMPO DE TRABAJO
PRESIÓN DE SUCCIÓN	PSI	TEMPERATURA			
PRESIÓN DE DESCARGA	PSI	FLUJO DE AIRE		M/S	

OBSERVACIONES Y DATOS ADICIONALES	
CAMIONETA NO DEMUESTRA FUGA por CABINA.	
Equipo operativo.	

TRABAJO REALIZADO POR:	
NOMBRE:	Rael ESCOBAR O.
FIRMA:	
NOMBRE:	
FIRMA:	

TRABAJO RECEPCIONADO POR:	
NOMBRE:	Licardo TAPA Main
RUT:	19.771.159-0
CARGO:	CONDICION
FIRMA:	

INTERCLIMA SPA

RUT 76.733.585-7

MONTEGRANDE 371; ANTOFAGASTA INSTALACION Y
REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, SERVICIOS
A LA MINERIA

