

Certificado de Mantenición

MARCA	: TOYOTA	KMS ACTUAL	: 19077
MODELO	: HILUX TSS 2.4 DIESEL 4X2 T/M	REFERENCIA	: Certificado de Mantenición
VIN	: 8AJCB3DD7N3908147	ORDEN DE	: 400177314
PATENTE	: RJLW41	FECHA OT	: 25.04.2024
FECHA	: 29.05.2024	CLIENTE	: 40016481

Por medio del presente, Compañía de Leasing Tattersall S.A, certifica que la unidad individualizada anteriormente se encuentra con sus mantenencias realizadas según pauta del fabricante. Su última mantención fue realizada el día 25 de Abril del año 2024 a los 19077 Km, registrada con orden de trabajo N° 400177314, verificando que el vehículo se encuentra operativo en condiciones normales de funcionamiento.

Se deja estipulado que su próxima mantención deberá realizarse a los 24.077 Km, la cual deberá ser efectuada en los talleres de Compañía Leasing Tattersall S.A. Se extiende el presente certificado a petición del cliente, sin responsabilidad de uso por parte de Compañía de Leasing Tattersall S.A.

A continuación se detallan los sistemas revisados y gastos involucrados por mantención de la unidad:

Sistemas revisados:

- Dirección
- Frenos
- Suspensión
- Eléctrico
- Chasis y carrocería
- Motor
- Transmisión

Detalles de productos:

Productos	Cantidad	Unidad
F. POLEN - HILUX/FORTUNER [A]	1	UN
FILTRO COMBUSTIBLE - HILUX TSS [A]	1	UN
FILTRO ACEITE - HILUX/FORTUNER [A]	1	UN
FILTRO AIRE - HILUX/FORTUNER [A]	1	UN
MOBIL SUPER 3000 XE 5W30, 208LT	8	L

Sin otro particular, le saluda atentamente,

SCARLETT ANDREA ESCÁRATE AMPUERO
ADMINISTRATIVO SERVICIOS
Compañía Leasing Tattersall S.A.

Certificado de Torque

Compañía de Leasing Tattersall S.A. certifica que al día de hoy. Nuestro vehículo se encuentra con su torque realizado, según la especificación de la marca y bajo el siguiente respaldo:

Patente	RJLW41
Marca	Toyota
Modelo	Hilux
Fecha del trabajo	26 .04.2024
Km en que se realizo	19077
Torque en N·m / lb·ft	105 N·m / 77.4 lb·ft

Los motivos por los cuales las unidades se deben acercar a taller para poder realizar un nuevo torque y así poder mantener la especificación solicitada por fabricante, son las siguientes:

- Por cambio de alguno de los neumáticos, bajo cualquier motivo.
- Por alguna perdida o diferencias en los check point.

Saluda Atentamente.

Compañía Leasing Tattersall S.A.
Calama 29 de Mayo de 2024