

Certificado de Torque

Compañía de Leasing Tattersall S.A. certifica que hoy en día. Nuestro vehículo se encuentra con su torque realizado, según la especificación de la marca y bajo el siguiente respaldo:

Patente	RBWB-50
Marca	TOYOTA
Modelo	HILUX 2.4 TSS DIESEL 4X2 T/M
Fecha del trabajo	08-05-2024
Km en que se realizo	30095
Torque en N·m / lb·ft	151.85 N·m / 112 lb·ft

Los motivos por los cuales las unidades se deben acercar a taller para poder realizar un nuevo torque y así poder mantener la especificación solicitada por fabricante, son las siguientes:

- Por cambio de alguno de los neumáticos, bajo cualquier motivo.
- Por alguna perdida o diferencias en los check point.

Cía. Leasing Tattersall S.A.
Rut: 06.565.000-9

Saluda Atentamente.

Compañía Leasing Tattersall S.A.
Antofagasta, 08 de Mayo del 2024.