

Certificado de Torque

Compañía de Leasing Tattersall S.A. certifica que al día de hoy. Nuestro vehículo se encuentra con su torque realizado, según la especificación de la marca y bajo el siguiente respaldo:

Patente	Rbwb85
Marca	Toyota
Modelo	Hilux
Fecha de trabajo	9/8/2024
Km en que se realizó	24000 Km
Torque	105 N·m

Los motivos por los cuales las unidades se deben acercar a taller para poder realizar un nuevo torque y así poder mantener la especificación solicitada por fabricante, son las siguientes:

- Por cambio de alguno de los neumáticos, bajo cualquier motivo.
- Por alguna pérdida o diferencias en los check point.

Saluda Atentamente.

Bryan Alvarado Pinto
Control de Gestión
Cia. Leasing Tattersall S.A.

Compañía Leasing Tattersall S.A.