

**Certificado de Torque**

Compañía de Leasing Tattersall S.A. certifica que al día de hoy. Nuestro vehículo se encuentra con su torque realizado, según la especificación de la marca y bajo el siguiente respaldo:

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Patente              | RGKF50                   |
| Marca                | TOYOTA                   |
| Modelo               | HILUX 2.4 DIESEL 4X2 T/M |
| Fecha de trabajo     | 26/2/2024                |
| Km en que se realizó | 16174 Km                 |
| Torque               | 105 N·m                  |

Los motivos por los cuales las unidades se deben acercar a taller para poder realizar un nuevo torque y así poder mantener la especificación solicitada por fabricante, son las siguientes:

- Por cambio de alguno de los neumáticos, bajo cualquier motivo.
- Por alguna pérdida o diferencias en los check point.

Saluda Atentamente,

Compañía Leasing Tattersall S.A.