

Certificado de Torque


Compañía de Leasing Tattersall S.A. certifica que hoy en día. Nuestro vehículo se encuentra con su torque realizado, según la especificación de la marca y bajo el siguiente respaldo:

Patente	RJF-68
Marca	TOYOTA
Modelo	HILUX 2.4 TSS DIESEL 4X4 T/M
Fecha del trabajo	17-08-2024
Km en que se realizo	23647
Torque en N·m	112 N·m

Los motivos por los cuales las unidades se deben acercar a taller para poder realizar un nuevo torque y así poder mantener la especificación solicitada por fabricante, son las siguientes:

- Por cambio de alguno de los neumáticos, bajo cualquier motivo.
- Por alguna perdida o diferencias en los check point.

Saluda Atentamente.



Compañía Leasing Tattersall S.A.
Antofagasta, 17 de Agosto del 2024.