

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO

Soc. Oriental Service Ltda., Rut 77.442.520-9 con domicilio en Sotomayor N° 1399, Iquique, certifica que los Señores, GEOMAQ LTDA. Rut 78.498.240-8, realizaron mantención de 50.000 km. con regeneración DPF al siguiente vehículo:

MARCA Y MODELO: TOYOTA HILUX
PATENTE : KVFC-30
KM. INGRESO : 50.061
PROX.MANT. : 60.000

Certificamos que, el vehículo en referencia se encuentra en condiciones y con su mantención al día.

Informamos que, el torque utilizado en las llantas según las pautas y estándares establecidos por la marca Toyota es de: 77 LBS/PIE 105 Nm

Se extiende el presente certificado a petición del interesado para los fines que estime conveniente.

Saluda atte.


CHETAN MANGHANANI
Gerente Servicio Técnico

ORIENTAL SERVICE
FONO CENTRAL
(57) 2372000
SOTOMAYOR 1399 - IQUIQUE



IQUIQUE, Noviembre 17 del 2021.

TOYOTA

SOTOMAYOR 1399
FONO: 57- 2 372000 - 2 372018
IQUIQUE
orientalservice@toyotaiquique.cl



SOCIEDAD ORIENTAL SERVICE LTDA.

DETALLE TRABAJO REALIZADO: MANTENCION 50.000 KM.

VEHICULO: TOYOTA HILUX PATENTE: KVFC-30 KM.: 50.061

- CAMBIO FILTRO ACEITE
- CAMBIO GOLILLA CARTER
- CAMBIO ACEITE MOTOR
- CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE
- CAMBIO ACEITE CAJA TRANSFERENCIA
- REV. NIVELES EN GENERAL
- REV. FUNCIONAMIENTO DE LUCES, BOCINA Y PLUMILLAS
- REV. FUNCIONAMIENTO ESPEJOS LATERALES Y ALZA VIDRIOS
- REV. CORREA MANDO
- REV. ESTADO DE BATERIA
- REVISION, REGULACION Y ASEO DE FRENOS
- REV. ESTADO Y PRESION DE NEUMATICOS
- ROTACION NEUMATICOS
- INSPECCION SUSPENSION
- INSPECCION CARDANES
- INSPECCION FUELLES
- LUBRICACION PUERTAS
- LIMPIEZA FILTRO POLEN
- LIMPIEZA FILTRO AIRE
- REAPRETE CHASSIS Y CARROCERIA
- PURIFICACION A/C

➤ **PROXIMO SERVICIO: MANTENCION 60.000 KM.**



Iquique, NOVIEMBRE 17 del 2021