

## Kevin Valenzuela

---

**De:** Ventas Antofagasta <ventasantofagasta@ocarrolrentacar.com>  
**Enviado el:** lunes, 13 de enero de 2025 18:38  
**Para:** Felipe Manzur; Nicolas Henriquez; Miguel Zamora Cabrera; Giovanni Mannarelli Lopez; Catherine Plaza  
**CC:** Jose Olivares Ramos; Eric Mondaca Aguilera; Kevin Valenzuela; Sebastian Achondo  
**Asunto:** Re: Revisión Ibutton TFLF48

Estimado Felipe

Por favor tu ayuda urgente para revisar la unidad segun indica cliente.  
los dispositivos instalados IBUTON en las unidades TFLF47-48-49 no están respondiendo como deben.

Desde ya muchas gracias.

atte,

Saluda cordialmente a ustedes,

### Luis Castillo Rivera

Jefe zonal de Sucursales  
Antofagasta - La Serena - Iquique  
Ocarrol Rent a Car  
Chile, Argentina, Perú, España,  
Miami

+56 9 400 578 57 - 55 2 560595

[ventasantofagasta@ocarrolrentacar.com](mailto:ventasantofagasta@ocarrolrentacar.com)

[www.ocarrolrent.cl](http://www.ocarrolrent.cl)

Hugo Robles Robles 347 Of 20,  
Antofagasta

---

El lun, 13 ene 2025 a las 18:28, Kevin Valenzuela (<[kvalenzuela@guinezingenieria.cl](mailto:kvalenzuela@guinezingenieria.cl)>) escribió:

Estimado Luis/Sebastián,

El Miércoles 15 deberíamos tener disponible en Antofagasta unidad en asunto para la revisión del Ibutton, se intento con varias llaves y fue imposible que el dispositivo comunique algo. Camioneta debiera ser entregada en vuestras dependencias antes de las 11 Am. Favor coordinar hora con proveedor para esta revisión, es a lo único que baja.

Saludos!

**Kevin Valenzuela F. / Jefe de Flota**

Departamento de Logística y Abastecimiento  
Casa Matriz - Antofagasta



**E-mail** kvalenzuela@guinezingeneria.cl

**Celular** +56 (9) 4165 9775

Guiñez Ingeniería Ltda.

[www.guinezingeneria.cl](http://www.guinezingeneria.cl)