


CERTIFICACIÓN MINERA

Quien suscribe certifica, que el vehículo marca **TOYOTA**, modelo **HILUX 4X4 2.4 MT DX** patente **JGZK-54** VIN, **MR0FB8CD5H0326150** perteneciente a **GEOMAQ SERVICIOS GEOLOGICOS Y MINERALOGICOS INTEGRALES LIMITADA** RUT **78.498.240-8** Se encuentra operativo de acuerdo a los parámetros de funcionamiento establecidos por el fabricante. La próxima mantención se debe realizar a los **110.000 KMS** Purificación de A/C y Nitrosafe ejecutados. **OT-114989**

La mantención se efectuó bajo las pautas y estándares establecidos por la marca, encontrándose operativos todos los elementos revisados. Los componentes reemplazados en la mantención corresponden a repuestos originales. El torque utilizado en las llantas fue de **152 Nm**, según manual técnico y del usuario.

	2WD /4WD ACERO	2WD ALUMINIO	4WD ALUMINIO
N*m (LB*FT)	152 (112)	121 (89)	105 (77)

Se extiende el presente certificado a petición del interesado, para los fines que estime conveniente.



Carol Iglesias
Asesora de Servicio
Sucursal Antofagasta



15 de febrero del 2023