

DATOS DE CAMIONETA

PATENTE: SWYH-SI
 NUMERO INTERNO: 7810
 KILOMETRAJE: 10000
 PROX. MANTENCIÓN: 10000

DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR

HOMBRE DE CONDUCTOR: /
 CARGO DE CONDUCTOR: /
 SERVIDO O CC AL QUE PERTENECE: 204 C. G. G. G. G.
 FECHA DE INSPECCIÓN: 03/01/2024

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.



ESTADO GENERAL DE LUCES	Operativo	No Op.	Observacion
Luces posición delanteras	☒	☐	
Luces bajas	☒	☐	
Luces altas	☒	☐	
Luces neblineros	☒	☐	
Luces de emergencia	☒	☐	
Luces de posición traseras	☒	☐	
Luces de freno	☒	☐	
Luces de retroceso	☒	☐	
Luces de patente	☒	☐	
Balza / Pértiga	☒	☐	

ACCESORIOS DE SEGURIDAD	Posee	No Posee	Observacion
Extintor de 2 a 4 kg., mantención al día	☒	☐	
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.	☒	☐	
Triángulos reflectante (3 unidades)	☒	☐	
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	☒	☐	
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina	☒	☐	
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)	☒	☐	
Chapas de puertas (cierre centralizado)	☒	☐	
Alarma retroceso sonora 80 db	☒	☐	
Número interno (Según estándar de faena)	☒	☐	
Logo Guínez	☒	☐	
Gata mecánica- hidráulica - barrote	☒	☐	
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña	☒	☐	
Limpia parabrisas operativo	☒	☐	
Sistema de alerta de Somnolencia	☒	☐	
Sistema de monitoreo activo GPS	☒	☐	
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)	☒	☐	
Bocina	☒	☐	
Sello autorización para desplazarse en faena	☒	☐	
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	☒	☐	
i-Button	☒	☐	
Sensor de presión de neumáticos	☒	☐	
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)	☒	☐	
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)	☒	☐	
Velocidad Crucero operativa	☒	☐	
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellitas)	☒	☐	
Dashcam	☒	☐	
Sensor de retroceso	☒	☐	
Camara de retroceso	☒	☐	
Laminas anti explosivas	☒	☐	
Radio Base	☒	☐	
Equipo zona remota	☒	☐	
Cas Cam, ECAS o Similar	☒	☐	
Pértiga estándar / Pértiga full led	☒	☐	
Balza	☒	☐	

VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)	SI	NO	FECHA VENC.	Observaciones
Permiso de circulación	☒	☐	31/03/24	
Soap	☒	☐	31/03/25	
Revisión técnica / Homologado	☒	☐	28/06	
Certificado de Mantenimiento	☒	☐	10/000	

ASPECTOS GENERALES	Operativo	No Op.	Observacion
Dirección	☒	☐	
Sistema de Freno ABS	☒	☐	
Freno de mano	☒	☐	
Aire acondicionado	☒	☐	
Estado cinturones seguridad	☒	☐	
Llantas	☒	☐	
Neumáticos delanteros	☒	☐	
Neumáticos traseros	☒	☐	
Neumático de repuesto	☒	☐	
Balza / Pértiga	☒	☐	
Estado traba tuercas o safelock	☒	☐	
Parabrisas	☒	☐	
Luneta trasera	☒	☐	
Ventana Conductor	☒	☐	
Ventana Delantera Dch	☒	☐	
Ventana Trasera Dch	☒	☐	
Ventana Trasera Izq.	☒	☐	
Espejos retrovisor interior	☒	☐	
Espejos retrovisores laterales	☒	☐	
ASEO	BUENO	REGULAR	Observacion
Aseo exterior	☒	☐	
Aseo interior	☒	☐	
Aseo pick up	☒	☐	

DAÑOS EN VEHICULO
 Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.



OBSERVACIONES GENERALES
 - Tarjeta de Combustible 78150373
 - Devolución de Pneu Repuesto

NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR: Kenneth Valdez
 Lugar Inspección: Est. Municipal
 NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO: Bastian H.

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento