

CERTIFICACION MINERA

Quien suscribe certifica, que el vehículo marca **TOYOTA**, modelo **HILUX DC DIESEL 4X4 2.4** patente **JGZK-55** VIN, **MR0FB8CD4H0326169** perteneciente a la empresa **GEOMAQ SERVICIOS GEOLOGICOS Y MINERALOGICOS INTEGRALES LIMITADA** RUT **78498240-8** se encuentra operativo de acuerdo a los parámetros de funcionamiento establecidos por el fabricante. La próxima mantención se debe realizar a los **150.000 KMS.** Purificación de A/C y Nitrosafe ejecutado. **OT-129722**

La mantención se efectuó bajo las pautas y estándares establecidos por la marca, encontrándose operativos todos los elementos revisados en pauta de mantenimiento periódico. Los componentes reemplazados en la mantención corresponden a repuestos originales. El torque utilizado en las llantas fue de **152 Nm**, según manual técnico y del usuario.

	2WD /4WD ACERO	2WD ALUMINIO	4WD ALUMINIO
N*m (LB*FT)	152 (112)	121 (89)	105 (77)

Se recomienda realizar las siguientes observaciones técnicas:

- 1.- SE RECOMIENDA CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE.

SUMMIT MOTORS LTDA.

22 AGO. 2023

ANTOFAGASTA

Carol Iglesias Paez
Asesora de Servicio
Sucursal Antofagasta



22 de agosto del 2023