


DATOS DE CAMIONETA				DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR					
PATENTE:	R74112-77			NOMBRE DE CONDUCTOR:	1207				
NUMERO INTERNO:	145476			CARGO DE CONDUCTOR:					
KILOMETRAJE:	50.000			SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	8/05/25				
PROX. MANTENCIÓN:				FECHA DE INSPECCIÓN:					
Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.				Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.					
ESTADO GENERAL DE LUCES		Operativo	No Op.	Observación	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)		SI / NO	FECHA VENC.	Observaciones
Luces posición delanteras		/			Permiso de circulación		/	/	
Luces bajas		/			Soap		/	/	
Luces altas		/			Revisión técnica / Homologado		/	/	
Luces neblineros		/			Certificado de Mantenimiento		/	/	
Luces de emergencia		/							
Luces de posición traseras		/							
Luces de freno		/							
Luces de retroceso		/							
Luces de patente		/							
Baliza / Pértiga		/							
ACCESORIOS DE SEGURIDAD		Posee	No Posee	Observación	ASPECTOS GENERALES		Operativo	No Op.	Observación
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día		/			Dirección		/	/	
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.		/			Sistema de Freno ABS		/	/	
Triángulos reflectante (3 unidades)		/			Freno de mano		/	/	
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza		/			Aire acondicionado		/	/	
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina		/			Estado cinturones seguridad		/	/	
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)		/			Llantas		/	/	
Chapas de puertas (cierres centralizado)		/			Neumáticos delanteros		/	/	
Alarma retroceso sonora 80 db		/			Neumáticos traseros		/	/	
Número interno (Según estándar de faena)		/			Neumático de repuesto		/	/	
Logo Guínez		/			Baliza / Pértiga		/	/	
Gata mecánica- hidráulica - barrote		/		Estado traba tuercas o safelock		/	/		
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña		/		Parabrisas		/	/		
Limpia parabrisas operativo		/		Luneta trasera		/	/		
Sistema de alerta de Somnolencia		/	X	Ventana Conductor		/	/		
Sistema de monitoreo activo GPS		/	X	Ventana Delantera Dch		/	/		
Sensor de proximidad y desviación de caminos (móvil)		/	X	Ventana Trasera Dch		/	/		
Bocina		/	X	Ventana Trasera IZQ.		/	/		
Sello autorización para desplazarse en faena		/		Espejos retrovisor interior		/	/		
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad		/		Espejos retrovisores laterales		/	/		
I-Button		/	X	ASEO		BUENO	REGULAR	Observación	
Sensor de presión de neumáticos		/	X	Aseo exterior		/	/		
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)		/	X	Aseo interior		/	/		
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)		/	X	Aseo pick up		/	/		
Velocidad Crucero operativa		/	X	DAÑOS EN VEHICULO		Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.			
Barra protección Certificada (Interior/ Exterior/ 5 estrellas).		/	X						
Dashcam		/	X						
Sensor de retroceso		/	X						
Camara de retroceso		/	X						
Laminas anti explosivas		/	X						
Radio Base		/	X						
Equipo zona remota		/	X						
Cas Cam, ECAS o Similares		/	X						
Pértiga estándar / Pértiga full led		/	X						
Baliza		/							
COMBUSTIBLE									
OBSERVACIONES GENERALES				NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR		Lugar inspección		NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO	
- Desplacacion - De todos mercedes				Kevin Usleyuk		#1207		Mota	
CONTROL DE CAMBIOS									
Revisión	Fecha	Razón del Cambio							
00	may-24	Creación del documento							

