

DATOS DE CAMIONETA				DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR			
PATENTE:				NOMBRE DE CONDUCTOR:			
NÚMERO INTERNO:				CARGO DE CONDUCTOR:			
KILOMETRAJE:	30444			SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	1212		
PROX. MANUTENCIÓN:	35723			FECHA DE INSPECCIÓN:	30/12/24		
Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.				Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.			
ESTADO GENERAL DE LUCES				VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)			
	Operativo	No Op.	Observación	SI	NO	FECHA VENC.	Observaciones
Luces posición delanteras	✓			✓			
Luces bajas	✓			✓			
Luces altas	✓			✓			
Luces neblineros	✓			✓			
Luces de emergencia	✓			✓			
Luces de posición traseras	✓			✓			
Luces de freno	✓	X	Dañado	✓			
Luces de retroceso	✓			✓			
Luces de patente	✓			✓			
Baliza / Pértiga	✓			✓			
ACCESORIOS DE SEGURIDAD				ASPECTOS GENERALES			
	Posee	No Posee	Observación	Operativo	No Op.		Observación
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día	✓			✓			
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.	✓			✓			
Triángulos reflectante (3 unidades)	✓		Falta 1	✓			
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	✓			✓			
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina	✓			✓			
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)	✓			✓			
Chapas de puertas (cierres centralizado)	✓			✓			
Alarma retroceso sonora 80 db	✓			✓			
Número interno (Según estándar de faena)	✓			✓			
Logo Guíñez	✓		Cambio	✓			
Gata mecánica-hidráulica - barrote	✓			✓			
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña	✓			✓			
Limpia parabrisas operativo	✓			✓			
Sistema de alerta de Somnolencia	✓			✓			
Sistema de monitoreo activo GPS	✓			✓			
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)	✓		ISS	✓			
Bocina	✓			✓			
Sello autorización para desplazarse en faena	✓			✓			
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	✓			✓			
I-Button	✓			✓			
Sensor de presión de neumáticos	✓			✓			
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)	✓			✓			
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)	✓			✓			
Velocidad Crucero operativa	✓			✓			
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).	✓			✓			
Daschcam	✓			✓			
Sensor de retroceso	✓			✓			
Camara de retroceso	✓	X		✓			
Laminas anti explosivas	✓	X		✓			
Radio Base	✓	X		✓			
Equipo zona remota	✓	X		✓			
Ces Cam, ECAS o Similar	✓	X		✓			
Pértiga estándar / Pértiga full led	✓		Se pegan	✓			
Baliza	✓			✓			
COMBUSTIBLE				DAÑOS EN VEHICULO			
				Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.			
OBSERVACIONES GENERALES				NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR		Lugar inspección	NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO
- Foco trasero Dañado Freno falla - Luz Parpago.				Key Valzch 		Cx Hxh	

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento