

ACTA N° 738790

AVIS

Budget

DETALLE DEL ACTA

Tipo acta: Recepcion

Fecha emisión: 30-04-2025 10:19

Tipo Traslado: Cliente L O

Fecha ingreso: 30-04-2025 10:19

Tipo Formulario: Traslado

N° Traslado:

DATOS DEL CLIENTE

Rut o pasaporte: 7900772-2

Nombres: JUAN ARAYA

Teléfono: 974960763

Correo: JUANKA1959@HOTMAIL.COM

DETALLE DEL VEHÍCULO

Patente: RZXV76

Modelo: L200 KATANA CRM D/C 4X4
TD MITSUBISHI

Residencia: CLIENTES LO CALAMA

Combustible: PETROLEO

Año: 2022

Kilometraje: 98.055

Gas: 6/8

OBSERVACIONES

De Entrega:

De Recepción:

Se entrega unidad en optimas condiciones

devolucion definitiva

ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

Los accesorios marcados en verde indican que al crear el acta el vehículo contaba con ellos.

EQUIPAMIENTO:

INTERIOR:

- ☒ Permiso Circulación
- ☒ Rev. Técnica
- ☒ SOAP
- ☒ Chaleco Reflectante
- ☒ TAG
- ☒ Tarjeta Combustible
- ☒ Traba-Volante
- ☒ Pisos de Goma
- ☒ Dispositivo Corta-Corriente
- ☒ Wifi Móvil
- ☒ Alzador/Butaca/Silla Bebé
- ☒ Inmovilizador

MALETA:

- ☒ Rueda de Repuesto
- ☒ Gata/Barra
- ☒ Llave de Ruedas
- ☒ Botiquín
- ☒ Extintor
- ☒ Triángulos
- ☒ Tapa Cubre Maleta

EXTERIOR:

- ☒ Llantas o Tapas de Rueda
- ☒ Emblema Logos
- ☒ Antena
- ☒ Inspección Visual Motor
- ☒ Logos/Branding
- ☒ Lonas
- ☒ Winche
- ☒ Tapa Cubre Pickup

EQUIPAMIENTO MINERO:

INTERIOR:

- ☒ Láminas Anti Explosivos
- ☒ Barra/Jaula Seg Int.
- ☒ 3° Ojo
- ☒ Radio Base
- ☒ Sensor de Somnolencia
- ☒ Separador Covid
- ☒ Cámara Registro Camino

EXTERIOR:

- ☒ Adhesivos Reflectantes
- ☒ Traba Tuercas
- ☒ Barra Externa
- ☒ Rejilla Protectora
- ☒ Foco Faenero
- ☒ Baliza
- ☒ 6" Neumático
- ☒ Pértiga
- ☒ Cuñas
- ☒ Extintor Adicional
- ☒ Extintor ABC 15K
- ☒ Caja Metálica o Plástica
- ☒ Soporte Extintor
- ☒ Porta Letrero
- ☒ Cupula
- ☒ Parachoque de Tubo Minero
- ☒ Enganche Americano
- ☒ Bola de Enganche
- ☒ Pisadera
- ☒ Porta Escala
- ☒ Candado
- ☒ Triangulo Faena

KIT INVIERNO:



- ☒ Conos
- ☒ Pala
- ☒ Frazada
- ☒ Botiquín Minero
- ☒ Linterna
- ☒ Cadena
- ☒ Eq Minero Adicional
- ☒ Tensor de Cadena
- ☒ Saco Yute
- ☒ Kit Destornillador + Alicates
- ☒ Estrobo con Grillete
- ☒ Cable Roba Corriente

DIAGRAMAS DE CARROCERÍAS E INTERIOR DEL VEHÍCULO

ACTA N° 738790

AVIS

Budget



738

FIRMA CONDUCTOR

JUAN ARAYA

IMAGENES ACTA

Para visualizar imagenes de acta debe hacer click [aqui](#)