



DATOS DE CAMIONETA				DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR						
PATENTE:	RPTU-14			NOMBRE DE CONDUCTOR:						
NUMERO INTERNO:	63300			CARGO DE CONDUCTOR:						
KILOMETRAJE:	61928			SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	13/6					
PROX. MANTENCIÓN:				FECHA DE INSPECCIÓN:	13/03/25					
Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.				Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.						
ESTADO GENERAL DE LUCES		Operativo	No Op.	Observacion	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)		SI	NO	FECHA VENC.	Observaciones
Luces posición delanteras		✓			Permiso de circulación		✓			
Luces bajas		✓			Soap		✓			
Luces altas		✓			Revisión técnica / Homologado		✓			
Luces neblineros		✓			Certificado de Mantenimiento		✓			
Luces de emergencia		✓			ASPECTOS GENERALES		Operativo	No Op.		Observacion
Luces de posición traseras		✓			Dirección		✓			Rude
Luces de freno		✓			Sistema de Freno ABS		✓			
Luces de retroceso		✓			Freno de mano		✓			
Luces de patente		✓			Aire acondicionado		✓			
Baliza / Pértiga		✓			Estado cinturones seguridad		✓			
ACCESORIOS DE SEGURIDAD		Posee	No Posee	Observacion	Llantas		✓			
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día		✓			Neumáticos delanteros		✓			
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.		✓	X		Neumáticos traseros		✓			Cambio
Triángulos reflectante (3 unidades)		✓			Neumático de repuesto		✓			
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza		✓			Baliza / Pértiga		✓			
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina		✓			Estado traba tuercas o safelock		✓			
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)		✓			Parabrisas		✓			
Chapas de puertas (cierres centralizado)		✓			Luneta trasera		✓			
Alarma retroceso sonora 60 db		✓			Ventana Conductor		✓			
Número interno (Según estándar de faena)		✓			Ventana Delantera Dch		✓			
Logo Guínez		✓			Ventana Trasera Dch		✓			
Gata mecánica- hidráulica - barrote		✓			Ventana Trasera IZQ.		✓			
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña		✓		Cambio	Espejos retrovisor Interior		✓			
Limpia parabrisas operativo		✓			Espejos retrovisores laterales		✓			
Sistema de alerta de Somnolencia		✓			ASEO		BUENO	REGULAR		Observacion
Sistema de monitoreo activo GPS		✓			Aseo exterior		✓			
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)		✓			Aseo interior		✓			
Bocina		✓			Aseo pick up		✓			
Sello autorización para desplazarse en faena		✓			DAÑOS EN VEHICULO					
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad		✓			Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.					
I-Button		✓								
Sensor de presión de neumáticos		✓								
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)		✓								
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)		✓								
Velocidad Crucero operativa		✓								
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).		✓								
Dashcam		✓								
Sensor de retroceso		✓		Raudo						
Cámara de retroceso		✓	X							
Laminas anti explosivas		✓								
Radio Base		✓								
Equipo zona remota		✓	X							
Cas Cam, ECAS o Similar		✓								
Pértiga estándar / Pértiga full led		✓								
Baliza		✓								
COMBUSTIBLE										
OBSERVACIONES GENERALES				NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR		Lugar inspección		NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO		
- Sensores vehiculo dañado - Cambio de llantas - Sin Botiquín - Cambio neumáticos										
CONTROL DE CAMBIOS										
Revisión		Fecha		Razón del Cambio						
00		may-24		Creación del documento						
- Asiento Roto - Tap para Vaso Derecho Roto.										