

CERTIFICACION BARRA PROTECTORA CONTRA VUELCO

Certificado N° : 190102IINSAN-IIN01-CR8727
Empresa : CHRISTIAN MONTOYA LTDA.
At. : Christian Montoya Mardones
Dirección : San Isidro N° 747 Santiago, Chile

Fecha : 28-11-2019

EL PRODUCTO IDENTIFICADO EN EL PRESENTE CERTIFICADO, FORMA PARTE DE UN LOTE INSPECCIONADO POR SCI CHILE S.A. DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS SOBRE LA MUESTRA, LA BARRA CUMPLE CON LO ESPECIFICADO, SEGÚN SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCION

Producto : Barra protectora contra vuelco Exterior, tubo de diámetro 2 ½", espesor nominal 3,0 mm para Vehículo.
Tamaño del lote : 200 unidades

PROCEDIMIENTO

Inspección : Realizada en instalaciones de CHRISTIAN MONTOYA LTDA. El día 27-11-2019, según Hoja de Terreno IIN N° 0141/2019.
Especificación : Plano BAE-NTD-01 y Ref. Estándar MEL, Código ES-ME-195-P-15 Ver. 6
Controles efectuados : El protocolo de inspección considera las variables de control siguientes:
- Inspección visual (Aspectos cualitativos de fabricación)
- Control dimensional (De acuerdo a plano del proveedor)
- Verificación memoria de cálculo (documental)
- Verificación procedimiento de soldadura (documental)
- Verificación calificación soldadores (documental)
- Verificación calidad de acero (Ensayo de laboratorio)
- Aplicación de líquidos penetrantes en uniones soldadas (In situ)

RESULTADOS

La inspección de las barras se realiza previamente en negro y posteriormente con su tratamiento de pintura (recubrimiento). La barra no presenta defectos constructivos y de terminación. El control dimensional se ajusta a plano y las verificaciones documentales de memoria de cálculo, procedimiento de soldadura y soldador calificado se ajustan a lo declarado por el fabricante. La calidad de material mediante ensayo en laboratorio y aplicación de líquidos penetrantes cumplen con lo especificado.

CONCLUSION

La barra identificada individualmente en el presente informe cumple con lo especificado

TIPO DE BARRA	N° DE SELLO SCI CHILE S.A.
Exterior	18477

OBSERVACIONES

La barra fue identificada con sello autoadhesivo con el logotipo SCI Chile y foliada con el número descrito anteriormente. El presente certificado es emitido solo por la barra, previo a su montaje en el vehículo, razón por la cual, se entrega recuadro para que el número de patente y/o chasis correspondiente sea incorporado por el cliente titular, bajo su única responsabilidad de trazabilidad y enlace para este registro.

N° DE PATENTE Y/O CHASIS:

KX793076