

FORMULARIO VISITA TERRENO



DATOS DE LA OT

Número de OT-Trabajo: OT-214001-2026-2
Descripción Trabajo: MANTENCION 2800 HRS. GUIÑEZ
Fecha inicio trabajo: 01/10/2026 Fecha fin trabajo: 02/10/2026
Centro o sucursal: SKC RED ANTOFAGASTA
Cobro a cliente: No

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: SK Rental S.A.
Dirección: Av. Eduardo Frei Montalva 1580015800
Teléfono: Rut: 96777170-8
Contacto para visita:

DATOS DEL EQUIPO

Marca:	Toyota	Modelo:	628FD30
Serie o VIN:	000708FDJ35-60708	Matricula o AFI:	3111981
Gama:	GRUA HORQUILLA		
N. Motor:	Sin información	Horometro/Sistema:	Sin información
Horometro Real:	1704.7		
Odometro Real:	0	Mastil :	0
Serie Mastil :	0	Altura Mastil :	0

CHEQUEO INICIAL

Aspecto general:	Regular
Pintura:	Regular
Neumáticos:	Regular
Rodado:	No aplica
Elementos desgaste:	No aplica
Accesorios:	No aplica
Nivel de lubricación:	Regular
Observaciones adicionales:	Equipo queda operativo y funcionando correctamente post

TIPO DE SERVICIO

Tipo de servicio:	Mantenciones
Grupo de servicio:	Mantenimiento
Sub-grupo de servicio:	General
Aplicación:	Operación de servicios generales
Ambiente:	Temperatura ambiente entre 0°C a 35°C

INFORMACIÓN TÉCNICA LEVANTADA

Tarjeta matriz:	No	Muestra de combustible:	No
Tarjeta TechTool:	No	Check list:	No
Assist:	Si	Fotos:	0
Muestra de aceite:	No		

DESCRIPCIÓN FALLA CLIENTE

Descripción de la falla por parte del cliente: N/A

EVALUACIÓN FALLA

Descripción de la falla y posible causa: N/A

TRABAJOS REALIZADOS

Explicación del trabajo realizado: Reemplazo de filtro de combustible. Reemplazo de filtro de aire primario. Reemplazo de filtro de aceite de motor. Inspección general del equipo.
Puesta en marcha y prueba operacional, verificando funcionamiento correcto.

OBSERVACIONES: Equipo operativo.

IMPACTOS AMBIENTALES

¿El área de trabajo quedó como fue recibida?

Si

¿Existen derrames atribuibles al trabajo realizado?

No

¿Existe basura o residuos atribuibles al trabajo realizado?

No

TÉRMINO DE TRABAJO

Estado:

Finalizado

DATOS DEL CLIENTE QUE RECIBE EL SERVICIO

Nombre:

Sin información

Rut :

Sin información

Cargo en la empresa:

Sin información

Observaciones cliente:

Enviar informe por correo.

MATERIALES UTILIZADOS

Repuestos

Código	Descripción	Cantidad	Instalado
TY156017600971	FILTRO ACEITE M/1DZ-2Z	1	Si
TY177432360071	FILTRO AIRE EXTERIOR	1	Si
TY233907600171	FILTRO COMBUSTIBLE	1	Si
71660R61BR	URANIA 3000 15W40 20 LTS	1	Si

Firmas



Firma Cliente

Firma Técnico

Imágenes

