


DATOS DE CAMIONETA				DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR						
PATEITE:	TELLE 99			NOMBRE DE CONDUCTOR:						
NUMERO INTERNO:	19228			CARGO DE CONDUCTOR:						
KILOMETRAJE:	70.000			SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	1154					
PROX. MANUTENCION:	70.000			FECHA DE INSPECCIÓN:	30/01/25					
Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.				Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.						
ESTADO GENERAL DE LUCES		Operativo	No Op.	Observacion	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)		SI	NO	FECHA VENC.	Observaciones
Luces posicion delanteras		✓		/	Permiso de circulación		✓			/
Luces bajas		✓			Soap		✓			
Luces altas		✓			Revision técnica / Homologado		✓			
Luces neblineros		✓			Certificado de Mantencion		✓			
Luces de emergencia		✓								
Luces de posicion traseras		✓		/	ASPECTOS GENERALES		Operativo	No Op.	Observacion	
Luces de freno		✓			Dirección		✓			
Luces de retroceso		✓			Sistema de Freno ABS		✓			
Luces de patente		✓			Freno de mano		✓			
Baliza / Pértiga		✓			Aire acondicionado		✓			
ACCESORIOS DE SEGURIDAD		Posee	No Posee	Observacion	Estado cinturones seguridad		✓		/	
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día		✓			Llantas		✓			
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.		✓	X		Neumaticos delanteros		✓			
Triángulos reflectante (3 unidades)		✓			Neumaticos traseros		✓			
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza		✓			Neumatico de repuesto		✓			
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina		✓		/	Baliza / Pértiga		✓			
KIT OEM cambio de neumatico (Llave de rueda, varilla, etc.)		✓			Estado traba tuercas o safelock		✓			
Chapas de puertas (cierra centralizado)		✓			Parabrisas		✓			
Alarma retroceso sonora 80 db		✓			Luneta trasera		✓			
Número interno (Según estándar de faena)		✓			Ventana Conductor		✓			
Logo Guínez		✓			Ventana Delantera Dch		✓		/	
Gata mecánica- hidráulica - barrote		✓		Ventana Trasera Dch		✓				
Cuchas (plásticas o goma) / Porta Cucha		✓		Ventana Trasera IZQ		✓				
Limpia parabrisas operativo		✓		Espejos retrovisor Interior		✓				
Sistema de alerta de Sonnolencia		✓		Espejos retrovisores laterales		✓				
Sistema de monitoreo activo GPS		✓			ASEO		BUENO	REGULAR	Observacion	
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)		✓			Aseo exterior			✓	/	
Bocina		✓		Aseo interior			✓			
Sello autorización para desplazarse en faena		✓		Aseo pick up			✓			
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad		✓		DAÑOS EN VEHICULO						
I-Button		✓		Indicar con un circulo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.						
Sensor de presión de neumáticos		✓		/						
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)		✓	X							
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)		✓								
Velocidad Crucero operativa		✓								
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).		✓								
Dashcam		✓								
Sensor de retroceso		✓								
Camara de retroceso		✓								
Laminas anti explosivas		✓								
Radio Base			X							
Equipo zona remota			X							
Ces Cam, ECAS o Similar			X							
Pértiga estándar / Pértiga full led		✓								
Baliza		✓								
COMBUSTIBLE										
OBSERVACIONES GENERALES				NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR		Lugar inspección		NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO		
- Sin Bohagur - Pertenencia desconectada.				Kenn Vales		Casa Mohy				

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento