

DATOS DE CAMIONETA				DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR			
PATENTE:	C-2W-67			NOMBRE DE CONDUCTOR:			
NUMERO INTERNO:				CARGO DE CONDUCTOR:			
KILOMETRAJE:	130833			SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	1311 S. 6000k		
PROX. MANTENCIÓN:				FECHA DE INSPECCIÓN:	13/11/24		
Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los Items.				Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los Items.			
ESTADO GENERAL DE LUCES	Operativo	No Op.	Observación	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)	SI	NO	FECHA VENC.
Luces posición delanteras	/			Permiso de circulación			
Luces bajas	/			Soap			
Luces altas	/			Revisión técnica / Homologado			
Luces neblineros	/			Certificado de Mantenimiento			
Luces de emergencia	/						
ACCESORIOS DE SEGURIDAD	Posee	No Posee	Observación	ASPECTOS GENERALES	Operativo	No Op.	Observación
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día	/			Dirección	/		
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.	/			Sistema de Freno ABS	/		
Triángulos reflectante (3 unidades)	/			Freno de mano	/		
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	/			Aire acondicionado	/		
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina	/			Estado cinturones seguridad	/		
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)	/	X		Llantas	/		
Chapas de puertas (cierra centralizado)	/	X		Neumáticos delanteros	/		
Alarma retroceso sonora 80 db	/			Neumáticos traseros	/		
Número interno (Según estándar de faena)	/			Neumático de repuesto	/		
Logo Guínez	/			Baliza / Pértiga	/		
Gata mecánica - hidráulica - barrote	/			Estado traba tuercas o safelock	/		
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña	/			Parabrisas	/		
Limpia parabrisas operativo	/			Luneta trasera	/		
Sistema de alerta de Somnolencia	/	X		Ventana Conductor	/		
Sistema de monitoreo activo GPS	/			Ventana Delantera Dch	/		
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)	/	X	Ventana Trasera Dch	/			
Bocina	/		Ventana Trasera IZQ	/			
Sello autorización para desplazarse en faena	/		Espejos retrovisor Interior	/			
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	/		Espejos retrovisores laterales	/			
i-Button	/	X	ASEO	BUENO	REGULAR	Observación	
Sensor de presión de neumáticos	/	X	Aseo exterior	/			
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)	/	X	Aseo interior	/			
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)	/	X	Aseo pick up	/			
Velocida Crucero operativa	/	X	DAÑOS EN VEHICULO	Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.			
Berra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).	/	X					
Daschcam	/	X					
Sensor de retroceso	/	X					
Camara de retroceso	/	X					
Laminas anti explosivas	/	X					
Radio Base	/	X					
Equipo zona remota	/	X					
Cas Cam, ECAS o Similar	/	X					
Pértiga estándar / Pértiga full led	/						
Baliza	/						
COMBUSTIBLE							
OBSERVACIONES GENERALES				NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR			
- Asiento Conductor Rojoso - Sin Seguro de Ingres. - Devolución Definitiva							
				Lugar Inspección			
				NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO			

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento