


DATOS DE CAMIONETA				DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR			
PATENTE:	THY 55			NOMBRE DE CONDUCTOR:			
NÚMERO INTERNO:	20769			CARGO DE CONDUCTOR:			
KILOMETRAJE:	30022			SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	1318		
PROX. MANTENCIÓN:				FECHA DE INSPECCIÓN:	30/04/25		
Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.				Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.			
ESTADO GENERAL DE LUCES		Operativo	No Op.	Observación	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)		Observaciones
Luces posición delanteras		/	/	/	Permiso de circulación		/
Luces bajas		/	/	/	Soap		/
Luces altas		/	/	/	Revisión técnica / Homologado		/
Luces neblineros		/	/	/	Certificado de Mantenimiento		/
Luces de emergencia		/	/	/	ASPECTOS GENERALES		Operativo
Luces de posición traseras		/	/	/	Dirección		No Op.
Luces de freno		/	/	/	Sistema de Freno ABS		/
Luces de retroceso		/	/	/	Freno de mano		/
Luces de patente		/	/	/	Aire acondicionado		/
Baliza / Pértiga		/	/	/	Estado cinturones seguridad		/
ACCESORIOS DE SEGURIDAD		Posee	No Posee	Observación	Llantas		/
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día		/	/	/	Neumáticos delanteros		/
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.		/	/	/	Neumáticos traseros		/
Triángulos reflectante (3 unidades)		/	/	/	Neumático de repuesto		/
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza		/	/	/	Baliza / Pértiga		/
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina		/	/	/	Estado traba tuercas o safelock		/
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)		/	/	/	Parabrisas		/
Chapas de puertas (cierre centralizado)		/	/	/	Luneta trasera		/
Alarma retroceso sonora 80 db		/	/	/	Ventana Conductor		/
Número interno (Según estándar de faena)		/	/	/	Ventana Delantera Dch		/
Logo Guínez		/	/	/	Ventana Trasera Dch		/
Gata mecánica- hidráulica - barrote		/	/	/	Ventana Trasera Izq.		/
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña		/	/	/	Espejos retrovisor Interior		/
Limpia parabrisas operativo		/	/	/	Espejos retrovisores laterales		/
Sistema de alerta de Somnolencia		/	/	/	ASEO		BUENO
Sistema de monitoreo activo GPS		/	/	/	Aseo exterior		REGULAR
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)		/	/	/	Aseo interior		/
Bocina		/	/	/	Aseo pick up		/
Sello autorización para desplazarse en faena		/	/	/	DAÑOS EN VEHICULO		
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad		/	/	/	Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.		
I-Button		/	/	/			
Sensor de presión de neumáticos		/	/	Fabriz			
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)		/	/	/			
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)		/	/	/			
Velocida Crucero operativa		/	/	/			
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).		/	/	/			
Dashcam		/	/	/			
Sensor de retroceso		/	/	/			
Camara de retroceso		/	/	/			
Laminas anti explosivas		/	/	/			
Radio Base		/	/	/			
Equipo zona remota		/	/	/			
Cas Cam-ECAS o Similar		/	/	/			
Pértiga estándar / Pértiga full led		/	/	/			
Baliza		/	/	/			
COMBUSTIBLE							
							
OBSERVACIONES GENERALES				NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR		Lugar inspección	NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO
-Plástico suelto ① -Falta tapón ② -Sin mayores daños				Keyu Valgah		Aug AM	

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento