



DATOS DE CAMIONETA				DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR				
PATENTE:	THY 55			NOMBRE DE CONDUCTOR:				
NUMERO INTERNO:	14778			CARGO DE CONDUCTOR:				
KILOMETRAJE:	10000			SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	1318			
PROX. MANTENCION:				FECHA DE INSPECCION:	30/12/24			
Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.				Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.				
ESTADO GENERAL DE LUCES		Operativo	No Op.	Observacion	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)		FECHA VENC.	Observaciones
Luces posicion delanteras	☒				Permiso de circulacion	☒		
Luces bajas	☒				Soap	☒		
Luces altas	☒				Revision técnica / Homologado	☒		
Luces neblineros	☒				Certificado de Mantenion	☒		
Luces de emergencia	☒				ASPECTOS GENERALES		Operativo	No Op.
Luces de posicion traseras	☒			Dirección	☒			
Luces de freno	☒			Sistema de Freno ABS	☒			
Luces de retroceso	☒			Freno de mano	☒			
Luces de patente	☒			Aire acondicionado	☒			
Balíza / Pértiga	☒			Estado cinturones seguridad	☒			
ACCESORIOS DE SEGURIDAD		Posee	No Posee	Observacion	Lantas	☒		
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día	☒			Combinador	Neumaticos delanteros	☒		
Botiquin con accesorios de P. Auxilios.	☒				Neumaticos traseros	☒		
Triángulos reflectante (3 unidades)	☒				Neumatico de repuesto	☒		
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	☒				Balíza / Pértiga	☒		
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina	☒				Estado traba tuercas o safelock	☒		
KIT OEM cambio de neumatico (Llave de rueda,varilla, etc.)	☒				Parabrisas	☒		
Chapas de puertas (cierre centralizado)	☒				Luneta trasera	☒		
Alarma retroceso sonora 80 db	☒				Ventana Conductor	☒		
Número interno (Según estándar de faena)	☒				Ventana Delantera Dch	☒		
Logo Guíñez	☒				Ventana Trasera Dch	☒		
Gata mecánica- hidráulica - barrote	☒			Ventana Trasera IZQ.	☒			
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña	☒			Espajos retrovisor Interior	☒			
Limpia parabrisas operativo	☒			Espajos retrovisores laterales	☒			
Sistema de alerta de Somnolencia	☒			ASEO		BUENO	REGULAR	Observacion
Sistema de monitoreo activo GPS	☒			Aseo exterior	☒			
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)	☒			Aseo interior	☒			
Bocina	☒			Aseo pick up	☒			
Sello autorización para desplazarse en faena	☒			DAÑOS EN VEHICULO				
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	☒			Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.				
i-Button	☒							
Sensor de presión de neumáticos	☒							
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)	☒	X						
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)	☒							
Velocida Crucero operativa	☒							
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).	☒							
Daschcam	☒	X						
Sensor de retroceso	☒							
Camara de retroceso	☒							
Laminas anti explosivas	☒							
Radio Base	☒							
Equipo zona remota	☒	X						
Cas Cam, ECAS o Similar	☒							
Pértiga estándar / Pértiga full led	☒							
Balíza	☒							
COMBUSTIBLE								
OBSERVACIONES GENERALES				NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR		Lugar inspección	NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO	
- Se Agrega extintor 2kg.				Kevin Velazquez		Casa		

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento