



DATOS DE CAMIONETA				DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR					
PATENTE:	P6611-010			NOMBRE DE CONDUCTOR:					
NUMERO INTERNO:	7003			CARGO DE CONDUCTOR:					
KILOMETRAJE:	70000			SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	1215				
PROX. MANTENCION:				FECHA DE INSPECCION:	13/01/25				
Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.				Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.					
ESTADO GENERAL DE LUCES		Operativo	No Op.	Observacion	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)		SI NO FECHA VENC. Observaciones		
Luces posicion delanteras		✓		/	Permiso de circulacion		✓		
Luces bajas		✓			Soap		✓		
Luces altas		✓			Revision técnica / Homologado		✓		
Luces neblineros		✓			Certificado de Mantencion		✓		
Luces de emergencia		✓							
Luces de posicion traseras		✓		/	ASPECTOS GENERALES		Operativo No Op. Observacion		
Luces de freno		✓			Direccion		✓		
Luces de retroceso		✓			Sistema de Freno ABS		✓		
Luces de patente		✓			Freno de mano		✓		
Baliza / Pértiga		✓			Aire acondicionado		✓		
ACCESORIOS DE SEGURIDAD		Posee	No Posee	Observacion	Estado cinturones seguridad		✓		
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día		✓		/	Llantas		✓		
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.		✓	X		Neumaticos delanteros		✓		
Triángulos reflectante (3 unidades)		✓			Neumaticos traseros		✓		
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza		✓			Neumatico de repuesto		✓		
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina		✓			Baliza / Pértiga		X		
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)		✓		/	Estado traba tuercas o safelock		✓		
Chapas de puertas (cierra centralizado)		✓			Parabrisas		✓		
Alarma retroceso sonora 80 db		✓			Luneta trasera		✓		
Número interno (Según estándar de faena)		✓			Ventana Conductor		✓		
Logo Guínez		✓			Ventana Delantera Dch		✓		
Gata mecánica- hidráulica - barrote		✓		/	Ventana Trasera Dch		✓		
Cufias (plásticas o goma) / Porta Cufia		✓			Ventana Trasera IZQ.		✓		
Limpia parabrisas operativo		✓			Espejos retrovisor interior		✓		
Sistema de alerta de Somnolencia		✓			Espejos retrovisores laterales		✓		
Sistema de monitoreo activo GPS		✓			ASEO		BUENO REGULAR Observacion		
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobiley)		✓		/	Aseo exterior		✓		
Bocina		✓			Aseo interior		✓		
Sello autorización para desplazarse en faena		✓			Aseo pick up		✓		
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad		✓			DAÑOS EN VEHICULO				
I-Button		✓			Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.				
Sensor de presión de neumáticos		✓		/	Aseo pick up		✓		
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)		✓			Aseo pick up		✓		
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)		✓			Aseo pick up		✓		
Velocidad Crucero operativa		✓			Aseo pick up		✓		
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).		✓			Aseo pick up		✓		
Dashcam		✓		/	Aseo pick up		✓		
Sensor de retroceso		✓			Aseo pick up		✓		
Camara de retroceso		✓	X		Aseo pick up		✓		
Laminas anti explosivas		✓			Aseo pick up		✓		
Radio Base		✓			Aseo pick up		✓		
Equipo zona remota		✓	X	/	Aseo pick up		✓		
Cas Cam, ECAS o Similar		✓			Aseo pick up		✓		
Pértiga estandar / Pértiga full led		✓			Aseo pick up		✓		
Baliza		✓			Aseo pick up		✓		
COMBUSTIBLE					Aseo pick up		✓		
									
OBSERVACIONES GENERALES				NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR		Lugar inspección		NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO	
- Sin Pértiga - Sin Radio Base - Sin Detallor - Devolución				Yenny Valenzuela		Casa Maiz		Wilmar Cabasa	

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento