


DATOS DE CAMIONETA		DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR	
PATENTE:	5X36-49	NOMBRE DE CONDUCTOR:	
NUMERO INTERNO:	4104	CARGO DE CONDUCTOR:	
KILOMETRAJE:	30002	SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	1154
PROX. MANTENCIÓN:		FECHA DE INSPECCIÓN:	20/02/25

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.

ESTADO GENERAL DE LUCES	Operativo	No Op.	Observacion	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)	SI	NO	FECHA VENC.	Observaciones
Luces posición delanteras	✓			Permiso de circulación	✓			
Luces bajas	✓			Soap	✓			
Luces altas	✓			Revisión técnica / Homologado	✓			
Luces neblineros	✓			Certificado de Mantenimiento	✓			
Luces de emergencia	✓			ASPECTOS GENERALES				
Luces de posición traseras	✓			Dirección	✓			
Luces de freno	✓			Sistema de Freno ABS	✓			
Luces de retroceso	✓			Freno de mano	✓			
Luces de patente	✓			Aire acondicionado	✓			
Balíza / Pértiga	✓			Estado cinturones seguridad	✓			
ACCESORIOS DE SEGURIDAD				Llantas	✓			
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día	✓			Neumáticos delanteros	✓			
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.	✓			Neumáticos traseros	✓			
Triángulos reflectante (3 unidades)	✓			Neumático de repuesto	✓			
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	✓			Balíza / Pértiga	✓			
La Luneta de protección entre pick up y cabina	✓			Estado traba buenas o safelock	✓			
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)	✓			Parabrisas	✓			
Chapas de puertas (cierra centralizado)	✓			Luneta trasera	✓			
Alarma retroceso sonora 80 db	✓			Ventana Conductor	✓			
Número interno (Según estándar de faena)	✓			Ventana Delantera Dch	✓			
Logo Guínez	✓			Ventana Trasera Dch	✓			
Gata mecánica- hidráulica - barrote	✓			Ventana Trasera Izq.	✓			
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña	✓		Cambio	Espejos retrovisor interior	✓			
Limpia parabrisas operativo	✓			Espejos retrovisores laterales	✓			
Sistema de alerta de Somnolencia	✓	X		ASEO				
Sistema de monitoreo activo GPS	✓			Aseo exterior	✓			
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)	✓		155	Aseo interior	✓			
Bocina	✓			Aseo pick up	✓			
Sello autorización para desplazarse en faena	✓			DAÑOS EN VEHÍCULO				
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	✓			Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.				
I-Button	✓							
Sensor de presión de neumáticos	✓							
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)	✓							
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)	✓							
Velocidad Crucero operativa	✓							
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).	✓							
Dashcam	✓							
Sensor de retroceso	✓							
Camara de retroceso	✓	X						
Minas anti explosivas	✓	X						
Radio Base	✓	X						
Equipo zona remota	✓	X						
Cas Cam, ECAS o Similar	✓	X						
Pértiga estándar / Pértiga full led	✓	X						
Balíza	✓							



OBSERVACIONES GENERALES	NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR	Lugar Inspección	NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO
- CUNTAS en estado Regular. - solo k.it de Radio Base. - Parachoque baseo suelto, Alarma Concaute.			

CONTROL DE CAMBIOS		
Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento