



DATOS DE CAMIONETA				DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR					
PATENTE:	SXBW95			NOMBRE DE CONDUCTOR:					
NÚMERO INTERNO:	1790			CARGO DE CONDUCTOR:	1151				
KILOMETRAJE:	3000			SERVICIO O CC. AL QUE PERTENECE:					
PROX. MANTENCIÓN:				FECHA DE INSPECCIÓN:	30/07/20				
Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.				Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.					
ESTADO GENERAL DE LUCES		Operativo	No Op.	Observación	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)		SI / NO	FECHA VENC.	Observaciones
Luces posición delanteras		SI			Permiso de circulación		SI		
Luces bajas		✓			Seap		SI		
Luces altas		✓			Revisión técnica / Homologado		SI		
Luces neblineros		✓			Certificado de Mantenimiento		SI		
Luces de emergencia		✓							
Luces de posición traseras		✓			ASPECTOS GENERALES		Operativo	No Op.	Observación
Luces de freno		✓			Dirección		✓		
Luces de retroceso		✓			Sistema de Freno ABS		✓		
Luces de patente		✓			Freno de mano		✓		
Baliza / Pértiga		✓			Aire acondicionado		✓		
ACCESORIOS DE SEGURIDAD		Posee	No Posee	Observación	Estado cinturones seguridad		✓		
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día		✓			Llantas		✓		
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.		✓			Neumáticos delanteros		✓		
Triángulos reflectante (3 unidades)		✓			Neumáticos traseros		✓		
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza		✓			Neumático de repuesto		✓		
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina		✓			Baliza / Pértiga		✓		
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)		✓			Estado traba tuercas o safelock		✓		
Chapas de puertas (cierre centralizado)		✓			Parabrisas		✓		
Alarma retroceso sonora 80 db		✓			Luneta trasera		✓		
Número interno (Según estándar de faena)		✓			Ventana Conductor		✓		
Logo Guínez		✓			Ventana Delantera Dch		✓		
Gata mecánica- hidráulica - barrote		✓			Ventana Trasera Dch		✓		
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña		✓			Ventana Trasera Izq		✓		
Limpia parabrisas operativo		✓			Espejos retrovisor interior		✓		
Sistema de alerta de Somnolencia		✓			Espejos retrovisores laterales		✓		
Sistema de monitoreo activo GPS		✓			ASEO		BUENO	REGULAR	
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)		✓		755	Aseo exterior		✓	Observación	
Bocina		✓			Aseo interior		✓		
Sello autorización para desplazarse en faena		✓			Aseo pick up		✓		
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad		✓			DAÑOS EN VEHICULO				
I-Button		✓			Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.				
Sensor de presión de neumáticos		✓							
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)		✓							
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)		✓							
Velocidad Crucero operativa		✓							
Barrera protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).		✓							
Dashcam		✓							
Sensor de retroceso		✓							
Cámara de retroceso		✓	X						
Láminas anti explosivas		✓	XX						
Radio Base		✓	XX						
Equipo zona remota		✓	XX						
Ces Cam, ECAS o Similar		✓	XX						
Pértiga estándar / Pértiga full led		✓							
Baliza		✓							
COMBUSTIBLE									
									
OBSERVACIONES GENERALES				NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR		Lugar inspección		NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO	
- sin obs				Kenny Volzquez		Est. Municipal			

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento