

DATOS DE CAMIONETA				DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR						
PATENTE:	P555-14			NOMBRE DE CONDUCTOR:						
NUMERO INTERNO:				CARGO DE CONDUCTOR:						
KILOMETRAJE:	63528			SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:						
PROX. MANTENCION:				FECHA DE INSPECCION:	13/07/25					
Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.				Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.						
ESTADO GENERAL DE LUCES		Operativo	No Op.	Observacion	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)		SI / NO	FECHA VENC.	Observaciones	
Luces posicion delanteras		/			Permiso de circulacion		/			
Luces bajas		/			Soap		/			
Luces altas		/			Revision técnica / Homologado		/			
Luces neblineros		/			Certificado de Mantencion		/			
Luces de emergencia		/			ASPECTOS GENERALES		Operativo	No Op.	Observacion	
Luces de posicion traseras		/			Direccion		/			
Luces de freno		/			Sistema de Freno ABS		/			
Luces de retroceso		/			Freno de mano		/			
Luces de patente		/			Aire acondicionado		/			
Baliza / Pértiga		/			Estado cinturones seguridad		/			
ACCESORIOS DE SEGURIDAD		Posee	No Posee	Observacion	Llantas		/			
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día		/			Neumaticos delanteros		/			
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.		/			Neumaticos traseros		/			
Triángulos reflectante (3 unidades)		/			Neumatico de repuesto		/			
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza		/			Baliza / Pértiga		/		Revisa @	
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina		/			Estado traba tuercas o safelock		/			
KIT OEM cambio de neumatico (Llave de rueda, varilla, etc.)		/			Parabrisas		/			
Chapas de puertas (cierres centralizado)		/			Luneta trasera		/			
Alarma retroceso sonora 80 db		/			Ventana Conductor		/			
Número interno (Según estándar de faena)		/			Ventana Delantera Dch		/			
Logo Guínez		/			Ventana Trasera Dch		/			
Gata mecánica- hidráulica - barrote		/			Ventana Trasera IZQ.		/			
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña		/			Espejos retrovisor interior		/			
Limpia parabrisas operativo		/			Espejos retrovisores laterales		/			
Sistema de alerta de Somnolencia		/			ASEO		BUENO	REGULAR	Observacion	
Sistema de monitoreo activo GPS		/			Aseo exterior		/			
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)		/			Aseo interior		/			
Boc na		/			Aseo pick up		/			
Sello autorización para desplazarse en faena		/			DAÑOS EN VEHICULO					
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad		/			Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.					
I-Button		/								
Sensor de presión de neumáticos		/								
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)		/								
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)		/								
Velocida Crucero operativa		/								
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).		/								
Dashcam		/								
Sensor de retroceso		/								
Camara de retroceso		/								
Laminas anti explosivas		/								
Radio Base		/								
Equipo zona remota		/								
Cas Cam, ECAS o Similar		/								
Pértiga estandar / Pértiga full led		/								
Baliza		/								
COMBUSTIBLE										
OBSERVACIONES GENERALES					NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR		Lugar inspección		NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO	
- Sin parosoles - Puntos su faena					Karla Valenzuela					

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento