


DATOS DE CAMIONETA				DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR				
PATENTE:	P55519			NOMBRE DE CONDUCTOR:				
NUMERO INTERNO:				CARGO DE CONDUCTOR:				
KILOMETRAJE:	52765			SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	1115			
PROX. MANTENCIÓN:				FECHA DE INSPECCIÓN:	17/11/24			
Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.				Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.				
ESTADO GENERAL DE LUCES	Operativo	No Op.	Observación	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)	SI	NO	FECHA VENC.	Observaciones
Luces posición delanteras	/			Permiso de circulación	/			
Luces bajas	/			Soap	/			
Luces altas	/			Revisión técnica / Homologado	/			
Luces neblineros	/	X		Certificado de Mantenimiento	/			
Luces de emergencia	/			ASPECTOS GENERALES				
Luces de posición traseras	/			Dirección	/			
Luces de freno	/			Sistema de Freno ABS	/			
Luces de retroceso	/			Freno de mano	/			
Luces de patente	/			Aire acondicionado	/			
Baliza / Pértiga	/			Estado cinturones seguridad	/			
ACCESORIOS DE SEGURIDAD	Posee	No Posee	Observación	Lantas	/			
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día	/		Vencido	Neumáticos delanteros	/			
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.	/			Neumáticos traseros	/			
Triángulos reflectante (3 unidades)	/			Neumático de repuesto	/			
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	/			Baliza / Pértiga	/			
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina	/			Estado traba tuercas o safelock	/			
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)	/			Parabrisas	/			Pegado
Chapas de puertas (cierra centralizado)	/			Luneta trasera	/			
Alarma retroceso sonora 80 db	/			Ventana Conductor	/			
Número interno (Según estándar de faena)	/			Ventana Delantera Dch	/			
Logo Guíñez	/		Cambio	Ventana Trasera Dch	/			
Gata mecánica - hidráulica - barrote	/			Ventana Trasera Izq.	/			
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña	/			Espesores retrovisor interior	/			
Limpia parabrisas operativo	/		Pegado	Espesores retrovisores laterales	/			
Sistema de alerta de Somnolencia	/			ASEO	BUENO	REGULAR		Observación
Sistema de monitoreo activo GPS	/			Aseo exterior	/			
Sensor de proximidad y desviación de caminos (robileye)	/			Aseo interior	/			
Bocina	/			Aseo pick up	/			
Sello autorización para desplazarse en faena	/			DAÑOS EN VEHICULO				
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	/			Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.				
I-Button		X						
Sensor de presión de neumáticos		X						
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)	/	X						
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)	/	X						
Velocidad Crucero operativa	/	X						
Barra protección Certificada (Interior/Exterior 5 estrellas).	/	X						
Dashcam	/	X						
Sensor de retroceso	/	X						
Cámara de retroceso	/	X						
Láminas anti explosivas	/	X						
Radio Base	/	X						
Equipo zona remota		X						
Ces Cam, EAS o Similar	/	X						
Pértiga estándar / Pértiga full led	/	X						
Baliza	/	X						
COMBUSTIBLE								
OBSERVACIONES GENERALES	<p>- Radio con Daños en pantalla (triple)</p> <p>- sin parabrisas.</p>			NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR	Lugar Inspección	NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO		
	<p>Kenn Valdez</p> <p>Asa Insy</p>							

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento