

DATOS DE CAMIONETA

PATENTE:

NUMERO INTERNO:

KILOMETRAJE:

PROX. MANTENCION:

PSSS-14
68496

DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR

NOMBRE DE CONDUCTOR:

CARGO DE CONDUCTOR:

SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:


FECHA DE INSPECCION:

MIS
4/06/25

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.

ESTADO GENERAL DE LUCES	Operativo	No Op.	Observación
Luces posicion delanteras	/		
Luces bajas	/		
Luces altas	/		
Luces neblineros	/		
Luces de emergencia	/		
Luces de posicion traseras	/		
Luces de freno	/		
Luces de retroceso	/		
Luces de patente	/		
Baliza / Pértiga	/		
ACCESORIOS DE SEGURIDAD	Posee	No Posee	Observación
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día	/		
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.	/		
Triángulos reflectante (3 unidades)	/		
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	/		
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina	/		
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)	/		
Chapas de puertas (cierres centralizado)	/		
Alarma retroceso sonora 80 db	/		
Número Interno (Según estándar de faena)	/		
Logo Guíñez	/		
Gata mecánica- hidráulica - barrote	/		
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña	/		
Limpia parabrisas operativo	/		
Sistema de alerta de Somnolencia	/		
Sistema de monitoreo activo GPS	/		
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)	/		
Bocina	/		
Sello autorización para desplazarse en faena	/		
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	/		
I-Button	/	X	
Sensor de presión de neumáticos	/	X	
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)	/	X	
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)	/	X	
Velocida Crucero operativa	/	X	
Berra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).	/	X	
Dashcam	/	X	
Sensor de retroceso	/	X	
Camara de retroceso	/	X	
Laminas anti explosivas	/	X	
Radio Base	/	X	
Equipo zona remota	/	X	
Cas Cam, ECU o Similar	/	X	
Pértiga estándar / Pértiga full led	/	X	
Baliza	/	X	




OBSERVACIONES GENERALES

- DOV. P. pinturas

- S.N. Datos Guíñez

VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)	SI	NO	FECHA VENC.	Observaciones
Permiso de circulación	/			
Soap	/			
Revisión técnica / Homologado	/			
Certificado de Mantenion	/			
ASPECTOS GENERALES	Operativo	No Op.		Observacion
Dirección	/			
Sistema de Freno ABS	/			
Freno de mano	/			
Aire acondicionado	/			
Estado cinturones seguridad	/			
Llantas	/			
Neumaticos delanteros	/			
Neumaticos traseros	/			
Neumatico de repuesto	/			
Baliza / Pértiga	/			
Estado traba tuercas o safelock	/			
Parabrisas	/			
Luneta trasera	/			
Ventana Conductor	/			
Ventana Delantera Dch	/			
Ventana Trasera Dch	/			
Ventana Trasera Izq.	/			
Espejos retrovisor interior	/			
Espejos retrovisores laterales	/			
ASEO	BUENO	REGULAR		Observacion
Aseo exterior	/			
Aseo interior	/			
Aseo pick up	/			

Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.



NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR	Lugar inspección	NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO
Kenn Valdez	aso	naty

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento