

DATOS DEL VEHICULO				INFORMACIÓN GENERAL			
PATENTE:	tcc-85			NOMBRE DE CONDUCTOR:	Andrés Jesús		
NUMERO INTERNO:				MODELO DEL VEHICULO:	tcc 85 skoda		
KILOMETRAJE:	52400			EMPRESA A LA QUE PERTENECE:			
PROX. MANTENCIÓN:	60.000			FECHA DE INSPECCIÓN:	24/05/2024		
Completar los campos de acuerdo cada uno de los ítems.				Completar los campos de acuerdo cada uno de los ítems.			
ESTADO GENERAL DE LUCES				VIGENCIA DE DOCUMENTOS			
	Operativo	No Op.	Observación		SI	NO	FECHA VENCIMIENTO
Faros principales	☒			Permiso de circulación	☒		
Luces bajas	☒			Soap	☒		
Luces altas	☒			Revisión técnica	☒		18 Oct 24
Luces neblineros	☒		no posee	Seguros complementarios	☒		
Luces de emergencia	☒			Registro en MTT	☒		
Luces de posición	☒			ESTADO GENERAL DE VIDRIOS			
Luces de freno	☒				SI	NO	Observaciones
Luces de retroceso	☒			Parabrisas	☒		
Luces de patente	☒			Luneta trasera	☒		
ACCESORIOS DE SEGURIDAD				Observaciones			
	Posee	No Posee	Observación	Ventana Conductor	☒		
Frenos ABS	☒			Ventana Delantera Dch	☒		
Control de tracción (TSC)	☒	☒		Ventana Trasera Dch	☒		
Control de Estabilidad (ESP)	☒	☒		Ventana Trasera IZQ	☒		
Frenado aut. Emergencia	☒	☒		Espejos retrovisor Int	☒		
ADV. Cambio de carril	☒	☒		Espejos retrovisores	☒		
Airbag frontales	☒	☒		ESTADO DE RODADO			
Airbag laterales	☒	☒			SI	NO	Observaciones
Airbag traseros	☒	☒		Llantas	☒		
Velocidad de Crucero	☒	☒		Neumáticos	☒		
Limitador de velocidad	☒	☒		Discos de frenos	☒		
Aviso punto ciego.	☒	☒		GENERAL			
Crucero adaptativo	☒	☒			Bueno	Regular	Deficiente
Cinturones de SEG. 3 ptas	☒	☒		Exterior	☒		
Asiento central con Cinturon 3 ptas.	☒	☒		Interior	☒		
Monitoreo GPS	☒	☒		Estado cinturones seguridad	☒		
Dashtcam	☒	☒		Estado extintor de incendio	☒		
Extintor	☒	☒		Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.			
Botiquín	☒	☒					
Triángulos	☒	☒					
Kit cambio de neumáticos	☒	☒					
Sensores de estacionamiento	☒	☒					
Acondicionado	☒	☒					
Luz de retroceso	☒	☒					
OBSERVACIONES GENERALES				Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.			
Sin Observaciones				NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR			
				Lugar Inspección			
				NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO			
				Kevin Valero Andrés Boto			

CONTROL DE CAMBIOS		
Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento