

DATOS DE CAMIONETA				DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR						
PATENTE:	RSPH-18			NOMBRE DE CONDUCTOR:						
NUMERO INTERNO:				CARGO DE CONDUCTOR:	113					
KILOMETRAJE:	62850			SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	13/03/25					
PROX. MANUTENCION:	100000			FECHA DE INSPECCIÓN:						
Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.				Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.						
ESTADO GENERAL DE LUCES		Operativo	No Op.	Observacion	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)		FECHA VENC.	Observaciones		
Luces posición delanteras		/			Permiso de circulación	/	/	/		
Luces bajas		/			Soap	/	/	/		
Luces altas		/			Revisión técnica / Homologado	/	/	/		
Luces neblineros		/			Cartificado de Mantenimiento	/	/	/		
Luces de emergencia		/			ASPECTOS GENERALES		Operativo	No Op.		
Luces de posición traseras		/			Dirección	/	/			
Luces de freno		/			Sistema de Freno ABS	/	/			
Luces de retroceso		/			Freno de mano	/	/			
Luces de patente		/			Aire acondicionado	/	/			
Baliza / Pértiga	X	/	X		Estado cinturones seguridad	/	/			
ACCESORIOS DE SEGURIDAD		Posee	No Posee	Observacion	Llantas	/	/			
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día		/			Neumáticos delanteros	/	/			
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.		/			Neumáticos traseros	/	/			
Triángulos reflectante (3 unidades)		/			Neumático de repuesto	/	/			
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza		/			Baliza / Pértiga	/	X			
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina		/			Estado traba tuercas o safelock	/	/			
KIT OEM cambio de neumático (llave de rueda, varilla, etc.)		/			Parabrisas	/	/			
Chapas de puertas (cierra centralizado)		/			Luneta trasera	/	/			
Alarma retroceso sonora 80 db		/			Ventana Conductor	/	/			
Número interno (Según estándar de faena)		/			Ventana Delantera Dch	/	/			
Logo Guíñez		/			Ventana Trasera Dch	/	/			
Gata mecánica- hidráulica - barrote		/			Ventana Trasera IZQ	/	/			
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña		/			Espelhos retrovisor Interior	/	/			
Limpia parabrisas operativo		/			Espelhos retrovisores laterales	/	/			
Sistema de alerta de Somnolencia		/			ASEO		BUENO	REGULAR		
Sistema de monitoreo activo GPS		/			Aseo exterior	/	/			
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobiley)		/			Aseo interior	/	/			
Bocina		/			Aseo pick up	/	/			
Sello autorización para desplazarse en faena		/			DAÑOS EN VEHICULO					
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad		/			Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.					
I-Button		/	X							
Sensor de presión de neumáticos		/	X							
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)		/	X							
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)		/	X							
Velocidad Crucero operativa		/	X							
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrillas).		/	X							
Daschcam		/	X							
Sensor de retroceso		/	X							
Camara de retroceso		/	X							
Laminas anti explosivas		/	X							
Radio Base		/	X							
Equipo zona remota		/	X							
Cas Cam, ECA o Similar		/	X							
Pértiga estándar / Pértiga full led		/	X							
Baliza		/	X							
COMBUSTIBLE										
OBSERVACIONES GENERALES					NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR		Lugar Inspección		NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO	
- Derivados - Derivados su posesión -					Kevin Valdeh					

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento