



jueves, 14 de noviembre de 2019

Señores.

Geomaq Servicios Geológicos y Mineralógicos Integrales Ltda.

Presente

De nuestra consideración:

Por medio del presente documento, Toyota Chile S.A., certifica que las unidades Hilux DC Diesel 4X2 2.4 DX, año 2018, números de chasis identificados a continuación:

N° de Chasis		
MROEB8DD7J0610847	MROEB8DD7K0611742	MROFB8CD4K0328298
MROEB8DD5J0610748	MROFB8CD4J0321933	MROFB8CD7K0328151
MROEB8DD0J0610835	MROEB8DD0K0592189	MROFB8CDXK0328287
MROEB8DD0J0591493	MROEB8DD3K0611754	MROFB8CD7K0322155
MROFB8CD5J0321794	MROEB8DD7K0592187	MROFB8CD8J0327976
MROFB8CD2J0321770	MROFB8CD9J0327940	8AJFB8CDXK1590625
MROFB8CD9J0327937	MROFB8CD2J0327990	8AJFB8CD8K1590624

Corresponden al modelo testado por Latin NCAP en Diciembre del 2015, habiendo sido aprobada con 15.71 puntos sobre 17.00.

Se extiende el presente certificado a solicitud de **Geomaq Servicios Geológicos y Mineralógicos Integrales Ltda.**, para ser presentado en faenas mineras Escondida, Escondida Coloso, Spence y Cerro Colorado con el fin de acreditar el ingreso de los vehículos a las dependencias de esta.

Sin otro particular, se despide atentamente,

Masashi Mikami
TOYOTA CHILE S.A.

201910572 - F

Mesa Central: (+56) 226 94 48 00
Av. Américo Vespucio Norte 098 | Pudahuel, Santiago, Chile. | www.toyota.cl

Una compañía del grupo Mitsui & Co.