



## CERTIFICACIÓN MINERA

Quien suscribe certifica, que el vehículo marca **TOYOTA**, modelo **HILUX DC DIESEL 4X2 2.4** patente **PPDG-12** VIN, **8AJCB3DD5M3903351** perteneciente a la empresa **GEOMAQ SERVICIOS GEOLOGICOS Y MINERALOGICOS INTEGRALES LIMITADA** RUT **78498240-8** Se encuentra operativo de acuerdo a los parámetros de funcionamiento establecidos por el fabricante.

La próxima mantención se debe realizar a los **70.000 KMS.** Purificación de A/C y Nitrosafe ejecutados. **OT 157992**

La mantención se efectuó bajo las pautas y estándares establecidos por la marca, encontrándose operativos todos los elementos revisados. Los componentes reemplazados en la mantención corresponden a repuestos originales. El torque utilizado en las llantas fue de **105 Nm**, según manual técnico y del usuario.

|             | 2WD /4WD ACERO | 2WD ALUMINIO | 4WD ALUMINIO |
|-------------|----------------|--------------|--------------|
| N*m (LB*FT) | 105 (77)       | 121 (89)     | 105 (77)     |

Se extiende el presente certificado a petición del interesado, para los fines que estime conveniente.



**Carol Iglesias**  
Asesora de Servicio  
Sucursal Antofagasta



22 de agosto del 2024