

DATOS DE CAMIONETA		DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR	
PATENTE:	PPDA 50	NOMBRE DE CONDUCTOR:	
NUMERO INTERNO:	0850	CARGO DE CONDUCTOR:	
KILOMETRAJE:	63.437 -	SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	1175
PROX. MANTENCION:	70.000 -	FECHA DE INSPECCION:	10/02/25

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.

ESTADO GENERAL DE LUCES	Operativo	No Op.	Observacion	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)	SI	NO	FECHA VENC.	Observaciones
Luces posición delanteras	✓			Permiso de circulación	✓			
Luces bajas	✓			Soap	✓			
Luces altas	✓			Revisión técnica / Homologado	✓			
Luces neblineros		✓	N/A	Certificado de Mantenimiento				
Luces de emergencia	✓			ASPECTOS GENERALES		Operativo	No Op.	Observacion
Luces de posición traseras	✓			Dirección	✓			
Luces de freno	✓			Sistema de Freno ABS	✓			
Luces de retroceso	✓			Freno de mano	✓			
Luces de patente	✓			Aire acondicionado	✓			
Baliza / Pértiga		✓	N/A	Estado cinturones seguridad	✓			
ACCESORIOS DE SEGURIDAD	Posee	No Posee	Observacion	Llantas	✓			
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día	✓			Neumáticos delanteros	✓			
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.		✓		Neumáticos traseros	✓			
Triángulos reflectante (3 unidades)	✓			Neumático de repuesto	✓			1 N/A
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	✓			Baliza / Pértiga	✓			
La Luneta de protección entre pick up y cabina	✓			Estado traba tuercas o safelock	✓			
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)	✓			Parabrisas	✓			
Chapas de puertas (cierres centralizados)	✓			Luneta trasera	✓			
Alarma retroceso sonora 80 db	✓			Ventana Conductor	✓			
Número Interno (Según estándar de faena)	✓			Ventana Delantera Dch	✓			
Logo Guíñez	✓			Ventana Trasera Dch	✓			
Gata mecánica - hidráulica - barrote	✓			Ventana Trasera Izq.	✓			
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña		✓	2	Espejos retrovisor Interior	✓			
Limpia parabrisas operativo	✓			Espejos retrovisores laterales	✓			
Sistema de alerta de Somnolencia	✓			ASEO	BUENO	REGULAR	Observacion	
Sistema de monitoreo activo GPS	✓			Aseo exterior				
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)	✓			Aseo interior			MALO	
Bocina	✓			Aseo pick up				
Sello autorización para desplazarse en faena	✓			DAÑOS EN VEHICULO				
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	✓			Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.				
I-Button	✓							
Sensor de presión de neumáticos		✓						
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)		✓						
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)	✓							
Velocida Crucero operativa	✓							
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).		✓						
Daschcam	✓							
Sensor de retroceso	✓							
Camara de retroceso		✓						
Minas anti explosivas		✓						
Base		✓						
Equipo zona remota		✓						
Cas Cam, ECAS o Similar		✓						
Pértiga estandar / Pértiga full led		✓						
Balíza		✓						



SIN DETALLE.

OBSERVACIONES GENERALES	NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR	Lugar Inspección	NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO
- SIN BOTIQUIN	Gonzalo Carvajal		Hacia Alvaro

CONTROL DE CAMBIOS		
Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento

Williams Carvajal