


DATOS DE CAMIONETA		DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR	
PATENTE:	P66291	NOMBRE DE CONDUCTOR:	
NUMERO INTERNO:	66968	CARGO DE CONDUCTOR:	
KILOMETRAJE:	50000	SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	115
PROX. MANTENCION:		FECHA DE INSPECCION:	10/02/19

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.

ESTADO GENERAL DE LUCES				VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)			
	Operativo	No Op.	Observación		SI	NO	FECHA VENC.
Luces posición delanteras	✓			Permiso de circulación	✓		
Luces bajas	✓			Soap	✓		
Luces altas	✓			Revisión técnica / Homologado	✓		
Luces neblineros	✓		X	Certificado de Mantenimiento	✓		
Luces de emergencia	✓			ASPECTOS GENERALES			
Luces de posición traseras	✓				Operativo	No Op.	Observación
Luces de freno	✓			Dirección	✓		
Luces de retroceso	✓			Sistema de Freno ABS	✓		
Luces de patente	✓			Freno de mano	✓		
Balíza / Pértiga	✓			Aire acondicionado	✓		
ACCESORIOS DE SEGURIDAD				Estado cinturones seguridad	✓		
	Posee	No Posee	Observación	Llantas	✓		
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día	✓	✓		Neumáticos delanteros	✓		
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.	✓			Neumáticos traseros	✓		
Triángulos reflectante (3 unidades)	✓			Neumático de repuesto	✓		
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	✓			Balíza / Pértiga	✓		
Luneta de protección entre pick up y cabina	✓			Estado traba tuercas o safelock	✓		
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)	✓			Parabrisas	✓		
Chapas de puertas (cierres centralizado)	✓			Luneta trasera	✓		
Alarma retroceso sonora 80 db	✓			Ventana Conductor	✓		
Número interno (Según estándar de faena)	✓			Ventana Delantera Dch	✓		
Logo Guíñez	✓			Ventana Trasera Dch	✓		
Gata mecánica- hidráulica - barrote	✓			Ventana Trasera IZQ	✓		
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña	✓			Espejos retrovisor Interior	✓		
Limpia parabrisas operativo	✓			Espejos retrovisores laterales	✓		
Sistema de alerta de Somnolencia	✓	X		ASEO			
Sistema de monitoreo activo GPS	✓				BUENO	REGULAR	Observación
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)	✓			Aseo exterior		✓	
Bocina	✓			Aseo interior		✓	
Sello autorización para desplazarse en faena	✓			Aseo pick up		✓	
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	✓			DAÑOS EN VEHICULO			
I-Button		X		Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.			
Sensor de presión de neumáticos		X					
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)		X					
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)	✓						
Velocida Crucero operativa	✓						
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).	✓						
Daschcam		X					
Sensor de retroceso	✓	X					
Camara de retroceso	✓	X					
Minas anti explosivos	✓						
Base	✓						
Equipo zona remota		X					
Cas Cam, ECAS o Similar		X					
Pértiga estandar / Pértiga full led	✓						
Balíza	✓						



OBSERVACIONES GENERALES		NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR	Lugar inspección	NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO
- sin exhubar. - Daños lateral Derecha.			CSA 	

CONTROL DE CAMBIOS		
Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento