



INSPECCIÓN GENERAL DE CAMIONETA

Código 28

F-DLOG-28 B

DATOS DE CAMIONETA

PATENTE:

P660-91

NUMERO INTERNO:

KILOMETRAJE:

PROX. MANTENCIÓN:

59170

60000

DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR

NOMBRE DE CONDUCTOR:

CARGO DE CONDUCTOR:

SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:

FECHA DE INSPECCIÓN:

115
10/12/24

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los items.

ESTADO GENERAL DE LUCES			Observación	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)		FECHA VENC.	Observaciones
Operativo	No Op.	SI		NO			
Luces posición delanteras	☒	☐		☒	☐		
Luces bajas	☒	☐		☒	☐		
Luces altas	☒	☐		☒	☐		
Luces neblineros	☒	☐		☒	☐		
Luces de emergencia	☒	☐		☒	☐		
Luces de posición traseras	☒	☐		☒	☐		
Luces de freno	☒	☐		☒	☐		
Luces de retroceso	☒	☐		☒	☐		
Luces de patente	☒	☐		☒	☐		
Baliza / Pértiga	☒	☐		☒	☐		
ACCESORIOS DE SEGURIDAD			Observación	ASPECTOS GENERALES		FECHA VENC.	Observaciones
Posee	No Posee	Operativo		No Op.			
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día	☒	☐		☒	☐		
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.	☒	☐		☒	☐		
Triángulos reflectante (3 unidades)	☒	☐		☒	☐		
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	☒	☐		☒	☐		
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina	☒	☐		☒	☐		
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)	☒	☐		☒	☐		
Chapas de puertas (cierre centralizado)	☒	☐		☒	☐		
Alarma retroceso sonora 80 db	☒	☐		☒	☐		
Número interno (Según estándar de faena)	☒	☐		☒	☐		
Logo Guínez	☒	☐		☒	☐		
Gata mecánica- hidráulica - barrote	☒	☐		☒	☐		
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña	☒	☐		☒	☐		
Limpia parabrisas operativo	☒	☐		☒	☐		
Sistema de alerta de Sonolencia	☒	☐		☒	☐		
Sistema de monitoreo activo GPS	☒	☐		☒	☐		
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)	☒	☐		☒	☐		
Bocina	☒	☐		☒	☐		
Sello autorización para desplazarse en faena	☒	☐		☒	☐		
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	☒	☐		☒	☐		
I-Button	☒	☐		☒	☐		
Sensor de presión de neumáticos	☒	☐		☒	☐		
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)	☒	☐		☒	☐		
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)	☒	☐		☒	☐		
Velocida Crucero operativa	☒	☐		☒	☐		
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).	☒	☐		☒	☐		
Daschcam	☒	☐		☒	☐		
Sensor de retroceso	☒	☐		☒	☐		
Camara de retroceso	☒	☐		☒	☐		
Laminas anti explosivas	☒	☐		☒	☐		
Radio Base	☒	☐		☒	☐		
Equipo zona remota	☒	☐		☒	☐		
Cas Cam-ECAS o Similar	☒	☐		☒	☐		
Pértiga estándar / Pértiga full led	☒	☐		☒	☐		
Baliza	☒	☐		☒	☐		

Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.

