Antofagasta, 02 de julio de 2024

## CERTIFICADO DE INSTALACIÓN LÁMINAS DE SEGURIDAD No CLB/3285-07/24

**Ballart Equipamiento Ltda, Rut 76.122.361-5** ubicado en **Liparita 118**, Certifica que el vehículo a continuación descrito, cuenta con láminas de seguridad instaladas por nuestra empresa según el siguiente detalle:
**Ballart Equipamiento Ltda.** Garantiza que tanto los materiales como el proceso de instalación cumplen con los estándares de calidad establecidos en las normas:
***CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000 / KS A 9001: 2001***
***CERTIFICACIÓN KS A 14001:2004 / ISO 14001:2004***

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA DE INSTALACION** | : | **04-07-2024** |
| **NOMBRE DEL SOLICITANTE** | : | **GEOMAQ LTDA** |
| **DATOS DEL VEHICULO** | | |
| **TIPO** | : | **CAMIONETA** |
| **MARCA** | : | **TOYOTA** |
| **MODELO** | : | **HILUX** |
| **PATENTE / CHASIS** | : | **PSXT 53** |
| **COLOR** | : | **ROJO METALICO** |
| **IDENTIFICACION DEL PRODUCTO** | | |
| **LAMINAS PARABRISAS** | : | 04 MLS TRANSPARENTE |
| **LATERALES** | : | 07 MILS TRANSPARENTE |
| **LUNETA** | : | 07 MILS TRANSPARENTE |
| **RECHAZO DE UV** | : | 99% |
| **TENSION MAXIMA PROM** | : | 238 MPA/ 300 LB PULGADA |
| **PUNZONADO** | : | 659 N |
| **IDENTIFICACION DE LOS INFORME DE ENSAYO** | | |
| **INFORME DE ENSAYO AUTOCONTROL** | : | No 1371784 |
| **REFERENCIA INTERNA DE LOS ENSAYOS** | : | PR.DTC.2019-0407 |
| **ENSAYOS SEGÚN NORMAS** | : | RESISTENCIA A LA TRACCION SEGÚN NORMA D882-18 |
| | : | RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO SEGÚN NORMA D4833/D4833M-07 |

Asimismo, garantiza de por vida defectos del material e instalación de los mismos bajo uso normal y en las condiciones de mantenimiento establecidas, considerando que en su manipulación no se utilicen elementos que por su naturaleza originen daños fuera de las condiciones para lo cual fueron diseñados.

**Certificado de flamabilidad**

**Carlos Encina Zeballos**
**Gerente General.**