

Antofagasta, 22 de julio 2024

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN LÁMINAS DE SEGURIDAD No CLB/3298/07/24

Ballart Equipamiento Ltda, Rut 76.122.361-5 ubicado en **Liparita 118**, Certifica que el vehículo a continuación descrito, cuenta con láminas de seguridad instaladas por nuestra empresa según el siguiente detalle:

Ballart Equipamiento Ltda. Garantiza que tanto los materiales como el proceso de instalación cumplen con los estándares de calidad establecidos en las normas:

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000 / KS A 9001: 2001

CERTIFICACIÓN KS A 14001:2004 / ISO 14001:2004

FECHA DE INSTALACION

:22 -07-2024

NOMBRE DEL SOLICITANTE

: GEOMAQ LTDA

DATOS DEL VEHICULO

TIPO

: CAMIONETA

MARCA

: TOYOTA

MODELO

: HILUX

PATENTE / CHASIS

: PRDL 58

COLOR

: ROJO METALICO

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

PARABRISAS

: 04 MILS TRANSPARENTE

VIDRIOS LATERALES DELANTEROS

: 04 MILS TRANSPARENTE

VIDRIOS TRASEROS Y LUNETAS

: 04 MILS TRANSPARENTE

RECHAZO DE UV

: 99%

TENSION MAXIMA PROM

: 300 MPA/ 295 LB PULGADA

PUNZONADO

: 384 N

IDENTIFICACION DE LOS INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO AUTOCONTROL

: No 1371784

REFERENCIA INTERNA DE LOS ENSAYOS

: PR.DTC.2019-0407

ENSAYOS SEGÚN NORMAS

: RESISTENCIA A LA TRACCION SEGÚN NORMA D882-18

: RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO SEGÚN NORMA D4833/D4833M-07

Asimismo garantiza de por vida defectos del material e instalación de los mismos bajo uso normal y en las condiciones de mantenimiento establecidas, considerando que en su manipulación no se utilicen elementos que por su naturaleza originen daños fuera de las condiciones para lo cual fueron diseñados.



Certificado de flamabilidad

Carlos Encina Zeballos
Gerente General.