


DATOS DE CAMIONETA		DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR	
PATENTE:	PROL-58	NOMBRE DE CONDUCTOR:	115
NUMERO INTERNO:	77321	CARGO DE CONDUCTOR:	
KILOMETRAJE:		SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	
PROX. MANTENCIÓN:		FECHA DE INSPECCIÓN:	2/06/2025

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.

Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.

ESTADO GENERAL DE LUCES	Operativo	No Op.	Observación	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)	SI	NO	FECHA VENC.	Observaciones
Luces posición delanteras	/			Permiso de circulación	/			
Luces bajas	/			Soap	/			
Luces altas	/			Revisión técnica / Homologado	/			
Luces neblineros	/			Certificado de Mantenimiento	/			
Luces de emergencia	/			ASPECTOS GENERALES				
Luces de posición traseras	/			Dirección	/			
Luces de freno	/			Sistema de Freno ABS	/			
Luces de retroceso	/			Freno de mano	/			
Luces de patente	/			Aire acondicionado	/			
Baliza / Pértiga	/			Estado cinturones seguridad	/			
ACCESORIOS DE SEGURIDAD				Llantas	/			
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día	/			Neumáticos delanteros	/			
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.	/			Neumáticos traseros	/			
Triángulos reflectante (3 unidades)	/			Neumático de repuesto	/			
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	/			Baliza / Pértiga	/			
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina	/			Estado traba tuercas o safelock	/			
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)	/			Parabrisas	/			
Chapas de puertas (cierres centralizado)	/			Luneta trasera	/			
Alarma retroceso sonora 80 db	/			Ventana Conductor	/			
Número interno (Según estándar de faena)	/			Ventana Delantera Dch	/			
Logo Guíñez	/			Ventana Trasera Dch	/			
Gata mecánica- hidráulica - barrote	/			Ventana Trasera IZQ	/			
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña	/			Espesores retrovisor interior	/			
Limpia parabrisas operativo	/			Espesores retrovisores laterales	/			
Sistema de alerta de Somnolencia	/			ASEO				
Sistema de monitoreo activo GPS	/			Aseo exterior	/			
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)	/			Aseo interior	/			
Bocina	/			Aseo pick up	/			
Sello autorización para desplazarse en faena	/			DAÑOS EN VEHICULO				
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	/			Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.				
I-Button	/							
Sensor de presión de neumáticos	/							
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)	/							
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)	/							
Velocidad Crucero operativa	/							
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).	/							
Daschcam	/							
Sensor de retroceso	/							
Camara de retroceso	/							
Laminas anti explosivas	/							
Radio Base	/							
Equipo zona remota	/							
Cas Cam, ECAS o Similar	/							
Pértiga estándar / Pértiga full led	/							
Baliza	/							



OBSERVACIONES GENERALES	NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR	Lugar Inspección	NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO
- Derivados - Sin Daños	Chilio Ken White		Casa motor

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento