

CERTIFICACION MINERA

Quien suscribe certifica, que el vehículo marca **TOYOTA**, modelo **HILUX DC DIESEL 4X2 2.4** Patente **RSFG-79** VIN **8AJCB3DD3N3909098** perteneciente **GEOMAQ SERVICIOS GEOLOGICOS Y MINERALOGICOS INTEGRALES LIMITADA** RUT **78498240-8** se encuentra operativo de acuerdo a los parámetros de funcionamiento establecidos por el fabricante. La próxima mantención se debe realizar a los **60.000** KMS Purificación A/C y Nitro Safe ejecutados **OT - 156276**

La mantención se efectuó bajo las pautas y estándares establecidos por la marca, encontrándose operativos todos los elementos revisados en pauta de mantenimiento periódico. Los componentes reemplazados en la mantención corresponden a repuestos originales. El torque utilizado en las llantas fue de **105 Nm**, según manual técnico y del usuario.

	2WD /4WD ACERO	2WD ALUMINIO	4WD ALUMINIO
N*m (LB*FT)	105 (77)	121 (89)	105 (77)

Se recomienda realizar las siguientes observaciones técnicas:

1. SE DEBE CAMBIAR FUNDA DE OLANCA DE CAMBIOS Y SW DE PUERTAS TRASERAS



Milton Slater F.
Asesor de Servicio
Sucursal Antofagasta