



DATOS DE CAMIONETA				DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR			
PATENTE:	2556-77			NOMBRE DE CONDUCTOR:			
NUMERO INTERNO:	70988			CARGO DE CONDUCTOR:			
KILOMETRAJE:				SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:			
PROX. MANTENCIÓN:				FECHA DE INSPECCIÓN:	30/05/15		
Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.				Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.			
ESTADO GENERAL DE LUCES		Operativo	No Op.	Observación	VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)		SI / NO
Luces posición delanteras		/			Permiso de circulación		/
Luces bajas		/			Soap		/
Luces altas		/			Revisión técnica / Homologado		/
Luces neblineros		/			Certificado de Mantención		/
Luces de emergencia		/			ASPECTOS GENERALES		Operativo
Luces de posición traseras		/			Dirección		/
Luces de freno		/			Sistema de Freno ABS		/
Luces de retroceso		/			Freno de mano		/
Luces de patente		/			Aire acondicionado		/
Baliza / Pértiga		/			Estado cinturones seguridad		/
ACCESORIOS DE SEGURIDAD		Posee	No Posee	Observación	Llantas		/
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día		/			Neumáticos delanteros		/
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.		/			Neumáticos traseros		/
Triángulos reflectante (3 unidades)		/			Neumático de repuesto		/
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza		/			Baliza / Pértiga		/
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina		/			Estado traba tuercas o safelock		/
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)		/			Parabrisas		/
Chapas de puertas (cierra centralizado)		/			Luneta trasera		/
Alarma retroceso sonora 80 db		/			Ventana Conductor		/
Número interno (Según estándar de faena)		/			Ventana Delantera Dch		/
Logo Guínez		/			Ventana Trasera Dch		/
Gata mecánica- hidráulica - barrote		/			Ventana Trasera IZQ.		/
Cuchas (plásticas o goma) / Porta Cucha		/			Espejos retrovisor interior		/
Limpia parabrisas operativo		/			Espejos retrovisores laterales		/
Sistema de alerta de Somnolencia		/	X		ASEO		BUENO
Sistema de monitoreo activo GPS		/			Aseo exterior		/
Sensor de proximidad y desviación de caminos (móvil)		/			Aseo interior		/
Bocina		/			Aseo pick up		/
Sello autorización para desplazarse en faena		/			DAÑOS EN VEHÍCULO		
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad		/			Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.		
I-Button		/	X				
Sensor de presión de neumáticos		/	X		Sin obs		
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)		/	X				
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)		/					
Velocida Crucero operativa		/					
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrillas).		/					
Dashcam		/	X				
Sensor de retroceso		/	X				
Camara de retroceso		/	X				
Laminas anti explosivas		/	X				
Radio Base		/	X				
Equipo zona remota		/	X				
Cas Camy, ECAS o Similar		/	X				
Pértiga lateral / Pértiga full led		/					
Baliza		/					
COMBUSTIBLE:							
OBSERVACIONES GENERALES				NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR			
- Datos por uso (detalles mecánicos)				Kenny			
- Devolución				Vh/h			
				Lugar inspección			
				Caso			
				20h			
				NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO			

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento