

CST**Certificado de Operatividad****N° Verificación 7035564**

Antofagasta, 04 de Octubre del 2024

Señores:**GEOMAQ SERVICIOS GEOLOGICOS Y MINERALOGICOS I****Rut: 78.498.240-8****Presente.**

A través del presente certificado, **Volvo Chile SPA RUT: 76.284.920-8** acredita lo siguiente:

El vehículo descrito a continuación, luego de ser evaluado por nuestro personal técnico según el procedimiento de fábrica N°17746-2, se constata que **sistema de frenos, dirección, rodado y eléctrico**. se encuentra en condiciones operativas normales.

Modelo	FM
Chasis	YV2XG20D6RA340355
Patente	TRSR-87
Kilometraje	1.804

Se extiende el presente certificado para los fines que estime conveniente.

Condiciones de emisión:

1. El presente certificado es fiel reflejo de lo observado en el lugar y fecha de ejecución del servicio, sin responsabilidad ante fallas u omisiones posterior a la revisión en la conservación de los componentes.
2. Este documento certifica que el equipo evaluado se encontró operativo bajo los estándares de operación y normas específicas de fábrica. No debe considerarse como una garantía ante una falla futura, pues dependerá del mantenimiento y cuidados que el cliente y/u operador ha tenido y mantendrá en el futuro.

Sin otro particular, saluda cordialmente,



Wladimir Zepeda
Jefe de servicio

VOLVO CHILE SPA
76.284.920-8