

**CST****Certificado de Servicio Técnico**

Santiago, 04 de octubre del 2024.

Señores:

GEOMAQ SERVICIOS GEOLOGICOS Y MINERALOGICOS.

**Presente.**

A través del presente certificado **Volvo Chile SPA RUT: 76.284.920-8** acredita lo siguiente:

Con fecha 11 de junio 2024, el vehículo descrito a continuación, cumplió con el procedimiento de trabajo operación Numero 1710200, por lo cual se encuentra en condiciones operativas normales al momento de ejecutar la evaluación. **Esto no atribuye responsabilidad a nuestro servicio por fallas que se presenten con posterioridad a la emisión de este certificado.**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Modelo           | FMX6X4RIGIDO      |
| Chasis           | YV2XG20D6RA340355 |
| Motor            | D132339640C5A     |
| Kilometraje      | 167               |
| Horómetro        | 6 Hrs             |
| Orden de trabajo | 7035564           |
| Patente          | TRSR-87           |

Se extiende el presente certificado para los fines que estime conveniente.

Sin otro particular, saluda cordialmente.

VOLVO CHILE SPA  
Rut: 76.284.920-8

**Carlos Murua P.**

Encargado de servicio Sucursal Santiago  
Volvo Chile SPA.

[www.volvo.com](http://www.volvo.com)

Santiago  
8691  
Antofagasta  
Concepción  
Palomares  
Los Angeles  
Temuco  
Puerto Montt

Tel. (56-2) 2991100  
Tel. (56-55) 270359  
Tel. (56-41) 2323123  
Tel. (56-43) 362712  
Tel. (56-45) 334843  
Tel. (56-65) 321400

Fax (56-2) 2991154  
Fax (56-55) 270359  
Fax (56-41) 2320049  
Fax (56-43) 361213  
Fax (56-45) 339360  
Fax (56-65) 321411

AV. Presidente Eduardo Frei Montalva  
Pedro Aguirre Cerda 6874  
Av. General Bonilla 2556, Sector  
Av. Las Industrias 7215  
Panamericana Sur Km. 2, Padre las Casas  
Ruta 5 Sur Km. 4

VOLVO

CT

## Certificado de Torque

Santiago, 04 de octubre del 2024

Señores:

GEOMAQ SERVICIOS GEOLOGICOS Y MINERALOGICOS.

### De nuestra consideración Presente

A través del presente certificado, **Volvo Chile SPA RUT: 76.284.920-8** acredita lo siguiente:  
El torque utilizado en el reapriete de todas las tuercas de rueda al par especifico según manual técnico.

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Fecha de ingreso del equipo | 11-06-2023        |
| Modelo                      | FMX6X4RIGIDO      |
| Chasis                      | YV2XG20D6RA340355 |
| Motor                       | D132339640C5A     |
| Kilometraje                 | 167               |
| horómetro                   | 6 Hrs             |
| Orden de trabajo            | 7035564           |
| Patente                     | TRSR-87           |
| Numero de operación         | 1710200           |
| Torque Utilizado            | 670 ± 30 Nm       |

Se extiende el presente certificado a cliente para los fines que estime conveniente.

  
VOLVO CHILE SPA  
Rut: 76.284.920-8

Carlos Murua P.

Encargado de servicio Sucursal Santiago  
Volvo Chile SPA.

Santiago  
Antofagasta  
Concepción  
Los Angeles  
Temuco

Tel. (56-2) 2991100  
Tel. (56-55) 270359  
Tel. (56-41) 2323123  
Tel. (56-43) 362712  
Tel. (56-45) 334643

Fax (56-2) 2991154  
Fax (56-55) 270359  
Fax (56-41) 2320049  
Fax (56-43) 361213  
Fax (56-45) 339360

AV. presidente Eduardo Frei Montalva 8691  
Pedro Aguirre Cerda 6874  
Av. General Bonilla 2556, Sector Palomares  
Av. Las Industrias 7215  
Panamericana Sur Km.