



ANHUI HELI VEHÍCULO INDUSTRIAL IMP. & EXP. CO.,
LTD.

Número de Teléfono: +86-551-3639068

Dirección: No15, West Wangjiang Road, Hefei, China Fax: +86-551-3639966
Código postal: 230022 E-mail: wwj@helichina.net

DEPARTAMENTO DE SERVICIO

ENVOLVER	: (5655) 2299357.
----------	-------------------

INFORME TÉCNICO

RAZON SOCIAL	: GEOMAQ SERVICIOS GEOLOGICOS Y MINERALOGICOS INTEGRALES LTDA
ATENCION	: GEOMAQ
DIRECCION	: AVENIDA REPUBLICA DE CROACIA 0416, ANTOFAGASTA

DE	: HELI FORKLIFT CHILE
FECHA	: 11-09-2024
REFERENCIA	: CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO

DATOS DE EQUIPO

MARCA : HELI
UNIDAD : GRÚA HORQUILLA
MODELO : CPD35-GB2LI-M
SERIE : 05035DM9735
HORÓMETRO : 0000 HORAS
PROXIMO MANT. : 250 HORAS

HELI FORKLIF CHILE SpA, a través de su servicio técnico Autorizado y representante de la MARCA HELI FORKLIFT, suscribe que el equipo anteriormente individualizado, se encuentra con sus mantenimientos al día según pauta establecida por el fabricante y se encuentra apto para desarrollar el trabajo para lo cual fue diseñado y construido según parámetros establecidos por la fábrica.

No obstante lo anterior, el presente documento no exime al USUARIO de efectuar inspecciones diarias al equipo, siendo su obligación el Mantenimiento diario: es decir, el engrase, revisión y relleno de niveles, fallas menores, inspección de neumáticos, revisión de fugas, inspección visual de elementos sistema de frenos e inspección general del vehículo. Así mismo deberá informar oportunamente de fallas y lecturas de horas, para permitir la oportuna revisión y mantenimientos futuros que requiera el vehículo.

CALIFICACION DE SISTEMAS

De la inspección realizada a los sistemas principales del equipo mencionado se indica:

Motor: Se encuentra en perfectas condiciones de operatividad, asimismo no presentan fugas de fluidos, como aceites lubricantes, combustibles y agua.

Transmisión: Se aprecia gran reacción a los esfuerzos, lo que garantiza su funcionamiento.

Sistemas Mecánicos: De cadenas, rodamientos y mástil, se encuentran en buenas condiciones de operatividad.

Sistemas hidráulicos: Cilindros hidráulicos, bombas, flexibles y acoples en buen estado y sin fugas.

Sistema de frenos: Se encuentra con buena efectividad de frenado y sin observaciones en sus componentes.


CONCLUSIÓN:

Por lo expuesto el grado de operatividad es bueno, debido a que al equipo se le realizó una revisión exhaustiva por técnicos de fábrica en mantenimiento preventivo realizado.

Se emite el presente certificado para los fines que se estime conveniente, este certificado tiene una validez hasta el próximo mantenimiento preventivo.

Sin otro particular.

Atte.



Juan Amaya Veliz
Gerente de Producto

Tel: +56 55 2299357

Correo electrónico: [comercial@heliforklift.c](mailto:comercial@heliforklift.cl)

