

DEPARTAMENTO DE SERVICIO

ENVOLVER:	-
-----------	---

INFORME TÉCNICO

RAZON SOCIAL:	GEOMAQ SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRALES LIMITADA
ATENCION:	-

DE:	HELI FORKLIFT CHILE
FECHA:	10-06-2025
REFERENCIA:	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO

DATOS DE EQUIPO

MARCA:	HELI
UNIDAD:	GRÚA HORQUILLA
MODELO:	CPD35-GB2LI-M
SERIE:	05035DM9735 – patente TSLR10
HORÓMETRO:	0 HORAS
PRÓXIMO MANTENIMIENTO;	500 HORAS

HELI FORKLIFT CHILE SpA, a través de su servicio técnico Autorizado y representante de la MARCA HELI FORKLIFT, suscribe que el equipo anteriormente individualizado, se encuentra con sus mantenimientos al día según pauta establecida por el fabricante y se encuentra apto para desarrollar el trabajo para lo cual fue diseñado y construido según parámetros establecidos por la fábrica.

No obstante, lo anterior, el presente documento no exime al USUARIO de efectuar inspecciones diarias al equipo, siendo su obligación el Mantenimiento diario: es decir, el engrase, revisión y relleno de niveles, fallas menores, inspección de neumáticos, revisión de fugas, inspección visual de elementos sistema de frenos e inspección general del vehículo. Así mismo deberá informar oportunamente de fallas y lecturas de horas, para permitir la oportuna revisión y mantenimientos futuros que requiera el vehículo.

CALIFICACION DE SISTEMAS

De la inspección realizada a los sistemas principales del equipo mencionado se indica:

Motor Eléctrico: Se encuentra en perfectas condiciones de operatividad sin observaciones en su operación.

Sistema de Transmisión: Se aprecia gran reacción a los esfuerzos, lo que garantiza su funcionamiento.

Sistemas Eléctricos de Batería: Conserva su hermeticidad sin anomalía y buena reacción a la carga eléctrica.

Sistemas mecánicos: Cadenas, rodamientos y secciones de mástil, en buenas condiciones, sin deformaciones, lubricación adecuada, sin desgaste.

Sistemas hidráulicos: Cilindros hidráulicos, bombas, flexibles y acoples en buen estado y sin fugas.

Sistema de frenos: Se encuentra con buena efectividad y en buenas condiciones.

Sistemas de eléctricos de luces: Se encuentran funcionando sin observaciones.

CONCLUSIÓN:

- Por lo expuesto el grado de operatividad es bueno, debido a que al equipo se le realizó una revisión exhaustiva por técnicos de fabrica en mantenimiento preventivo realizado.
- Se emite el presente certificado para los fines que se estime conveniente, este certificado tiene una validez hasta el próximo mantenimiento preventivo.

Sin otro particular.

Atte.

Juan Amaya Véliz

Product Manager

+56 55 2299 357

comercial@heliforklift.cl