

DATOS DE CAMIONETA				DATOS RESPONSABLE DE COMPLETAR			
PATENTE:	5XBW-52			NOMBRE DE CONDUCTOR:			
NUMERO INTERNO:	76920			CARGO DE CONDUCTOR:			
KILOMETRAJE:	30000			SERVICIO O CC AL QUE PERTENECE:	1204		
PROX. MANTENCIÓN:				FECHA DE INSPECCIÓN:			
Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.				Completar los campos de acuerdo si está "Operativo, Posee" o "no operativo, no posee" cada uno de los ítems.			
ESTADO GENERAL DE LUCES				VIGENCIAS DE DOCUMENTOS (al día)			
	Operativo	No Op.	Observación	SI	NO	FECHA VENC.	Observaciones
Luces posición delanteras	/			/			
Luces bajas	/			/			
Luces altas	/			/			
Luces neblineros	/			/			
Luces de emergencia	/			/			
Luces de posición traseras	/			/			
Luces de freno	/			/			
Luces de retroceso	/			/			
Luces de patente	/			/			
Baliza / Pértiga	/			/			
ACCESORIOS DE SEGURIDAD				ASPECTOS GENERALES			
	Posee	No Posee	Observación		Operativo	No Op.	Observación
Extintor de 2 a 4 kg. mantención al día	/			Dirección	/		
Botiquín con accesorios de P. Auxilios.	/			Sistema de Freno ABS	/		
Triángulos reflectante (3 unidades)	/			Freno de mano	/		
Cinturones de seguridad 3 puntas y apoya cabeza	/			Aire acondicionado	/		
Malla Luneta de protección entre pick up y cabina	/			Estado cinturones seguridad	/		
KIT OEM cambio de neumático (Llave de rueda, varilla, etc.)	/			Llantas	/		
Chapas de puertas (cierres centralizado)	/			Neumáticos delanteros	/		
Alarma retroceso sonora 80 db	/			Neumáticos traseros	/		
Número interno (Según estándar de faena)	/			Neumático de repuesto	/		
Logo Guíñez	/			Baliza / Pértiga	/		
Gata mecánica - hidráulica - barrote	/			Estado traba tuercas o safelock	/		
Cuñas (plásticas o goma) / Porta Cuña	/			Parabrisas	/		
Limpia parabrisas operativo	/			Luneta trasera	/		
Sistema de alerta de Somnolencia	/			Ventana Conductor	/		
Sistema de monitoreo activo GPS	/			Ventana Delantera Dch	/		
Sensor de proximidad y desviación de caminos (mobileye)	/			Ventana Trasera Dch	/		
Bocina	/			Ventana Trasera IZQ	/		
Sello autorización para desplazarse en faena	/			Espesores retrovisor interior	/		
Chaleco amarillo fluorescente de alta visibilidad	/			Espesores retrovisores laterales	/		
I-Button	/			ASEO	BUENO	REGULAR	Observación
Sensor de presión de neumáticos	/			Aseo exterior	/		
Malla cubre pick up (control proyección de materiales)	/			Aseo interior	/		
Cinta reflectantes laterales y traseras (4 a 5 cm)	/			Aseo pick up	/		
Velocida Crucero operativa	/			DAÑOS EN VEHICULO			
Barra protección Certificada (Interior/Exterior/5 estrellas).	/			Indicar con un círculo el lugar del vehículo el cual se encuentra dañado.			
Daschcam	/						
Sensor de retroceso	/						
Camara de retroceso	/						
Laminas anti explosivas	/						
Radio Base	/						
Equipo zona remota	/						
Cas Cam, ECAS o Similar	/						
Pértiga estandar / Pértiga full led	/						
Baliza	/						
COMBUSTIBLE							
OBSERVACIONES GENERALES				NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR			
- Detalle parachoques - Puertas derechos con abollones.				Kery Valdeola 			
				Lugar Inspección			
				CASA MATRIZ			
				NOMBRE Y FIRMA OPERADOR VEHICULO			
				Juan Morales 12-9457826			

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del Cambio
00	may-24	Creación del documento